

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年4月06日～4月10日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月6日	K排水路移送ポンプ配管の 修繕状況の確認	K排水路排水口	<a href="#">OK排水路移送ポンプ配管の修繕実施状況を確認。</a>	<a href="#">11時46分現在</a>
	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上	<a href="#">O2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業の進捗状 況を確認。</a>	
4月7日	タンクエリア堰カバー設置工 事の状況確認	G4北、G4南、G5、G6南タ ンクエリア	<a href="#">Oタンクエリア堰カバーの設置工事の進捗状況を確認。</a>	<a href="#">14時10分現在</a>
4月8日	K1及びK2タンクエリアの工 事進捗状況の確認	K1、K2タンクエリア	<a href="#">OK1及びK2タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認。</a>	<a href="#">15時48分現在</a>
	高性能容器(HIC)の第二施 設から増設ALPSへの移送 状況の確認	吸着塔一時保管施設(第二 施設)、増設ALPS建屋	<a href="#">O高性能容器(HIC)の第二施設から増設ALPS建屋への移 送作業の実施状況を確認。</a>	
4月9日	高性能容器(HIC)の増設AL PS建屋内における点検状況 の確認	増設ALPS建屋	<a href="#">O高性能容器(HIC)の増設ALPS建屋内における上蓋開放 点検作業の実施状況を確認。</a>	<a href="#">13時10分現在</a>
	H6タンクエリア外周堰補修 状況の確認	H6タンクエリア	<a href="#">OH6タンクエリア外周堰の補修実施状況を確認。</a>	
4月10日	吸着塔一時保管施設(第三 施設)の状況確認	吸着塔一時保管施設(第三 施設)	<a href="#">O吸着塔一時保管施設(第三施設)の運用状況を確認。</a>	<a href="#">13時25分現在</a>
	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上の除染作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上	<a href="#">O2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業の実施状 況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。