

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年4月13日～4月17日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月13日	タンクエリア堰カバー設置工事の状況確認	H6タンクエリア	○H6タンクエリアの堰カバー及び内周堰並びに外周堰の現況を確認。	14時05分現在
	H4タンクエリア西側汚染土壌撤去作業状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア西側の汚染土壌の撤去作業の実施状況を確認。	
4月14日	タンクエリア堰カバー設置工事の状況確認	H8北、H8南タンクエリア	○タンクエリアの堰カバー及び内周堰並びに外周堰の現況を確認。	13時40分現在
	吸着塔一時保管施設(第二施設)の状況確認	吸着塔一時保管施設(第二施設)	○高性能容器(HIC)上蓋開放調査時の飛散防止用仮設テントの製作状況を確認。	
4月15日	J4タンクエリア設置工事の状況確認	J4タンクエリア	○J4タンクエリアのタンク(30基)及び雨樋並びに堰の設置状況を確認。	13時50分現在
	吸着塔一時保管施設(第二施設)の状況確認	吸着塔一時保管施設(第二施設)	○高性能容器(HIC)上蓋開放調査時の飛散防止用仮設テントの製作状況を確認。	
	ガレキー一時保管エリアA1(Aテント)破損部修理状況の確認	ガレキー一時保管エリアA1(Aテント)	○ガレキー一時保管エリアA1(Aテント)の破損シートの撤去状況を確認。	
4月16日	浄化槽汚泥の処理状況の確認	浄化槽汚泥処理設備	○浄化槽汚泥の処理及び保管状況を確認。	13時30分現在
	吸着塔一時保管施設(第二施設)の状況確認	吸着塔一時保管施設(第二施設)	○高性能容器(HIC)上蓋の開放調査の実施状況を確認。	
4月17日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	15時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	K排水路からC排水路への排水移送状況の確認	K排水路排水口	○K排水路からC排水路への排水移送ラインの運用開始の状況を確認。	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上のルーフブロック及び敷砂撤去後の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。