

檜葉駐在現地確認概要(平成27年4月20日～4月24日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月20日	A排水路清掃状況の確認	A排水路	<a href="#">○A排水路及び枝排水路の清掃実施後の状況を確認。</a>	<a href="#">13時20分現在</a>
4月21日	排水路に設置した自動採水器によるサンプリング状況の確認	A排水路、C排水路、K排水路、物揚場排水路	<a href="#">○排水路に設置した自動採水器の運用状況を確認。</a>	<a href="#">13時50分現在</a>
	K排水路からC排水路(減勢枡)への移送ポンプの停止状況の確認	K排水路排水口	<a href="#">○K排水路からC排水路(減勢枡)への移送ポンプ停止状況及び堰からの溢水状況を確認。</a>	
	ガレキ一時保管エリアA1のAテント内の状況確認	ガレキ一時保管エリアA1(Aテント)	<a href="#">○破損シート補修作業中のガレキ一時保管エリアA1のAテント内の降雨後の状況を確認。</a>	
4月22日	K排水路からの溢水に係る海水サンプリング状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○4月21日に発生したK排水路移送ポンプ停止事象を受けて実施された南放水口付近における海水サンプリングの実施状況を確認。</a>	<a href="#">13時15分現在</a>
	K排水路からC排水路(減勢枡)への移送状況の確認	K排水路排水口	<a href="#">○K排水路からC排水路(減勢枡)への移送の再開状況を確認。</a>	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業の実施状況を確認。</a>	
4月23日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	<a href="#">13時10分現在</a>
4月24日	5号機燃料移動作業の状況確認	5号機原子炉建屋	<a href="#">○5号機燃料の使用済燃料プールへの移動作業の実施状況を確認。</a>	<a href="#">10時10分現在</a>

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。