

檜葉駐在現地確認概要(平成27年5月1日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月1日	ガレキ一時保管エリアA1(A テント)の補修状況の確認	ガレキ一時保管エリアA1(A テント)	○ガレキ一時保管エリアA1に設置されているAテントの破損 シートの補修状況を確認。	13時20分現在
	H3タンクエリアにおけるRO 濃縮水漏えいの対応状況の 確認	H3タンクエリア	○5月1日に確認されたH3タンクエリアB2タンク基礎部にじ み箇所への対応状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。