

檜葉駐在現地確認概要(平成27年5月7日～5月8日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月7日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時30分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	H3タンクエリアにおけるRO濃縮水漏えい対応状況の確認	H3タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○H3-B2タンク基礎部にじみ箇所へのコーキング処理の状況を確認。 	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の污染源撤去作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<ul style="list-style-type: none"> ○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の仕上げ防水工事の状況を確認。 	
5月8日	タンクエリア設置作業の状況確認	K1北、K2、H1タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○タンクエリア設置作業の進捗状況を確認。 	14時20分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。