

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年5月25日～5月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月25日	Dタンクエリア本堰設置作業 状況の確認	Dタンクエリア	○Dタンクエリアにおける本堰の設置作業の実施状況を確認。	14時00分現在
	H4タンクエリア西側における 汚染土壌撤去状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア西側の汚染土壌の撤去状況及び埋め戻し 状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水状 況の確認	雨水処理設備処理水散水地 点(旧展望台付近散水池、5・ 6号機北側)	○雨水処理設備処理水の散水地点(2箇所)における散水の 実施状況を確認。	
	福島第二原子力発電所水処 理設備硫酸タンク堰内の漏 えい状況の確認	福島第二原子力発電所 水処理設備硫酸タンク	○福島第二原子力発電所水処理設備硫酸タンク堰内の硫酸 漏えい現場の状況を確認。	—
5月26日	J7エリア用タンク組立エリ アの状況確認	J7エリア用タンク組立エリ ア(増設ALPS東側)	○J7エリア用タンク組立エリアにおけるタンクの組立状況を 確認。	13時40分現在
	タンクエリア設置作業の状 況確認	J6、J7タンクエリア	○タンクエリア設置作業の進捗状況を確認。	
5月27日	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア	○5月27日に解体作業が開始されたフランジ型タンクの天板 撤去作業の実施状況を確認。	11時45分現在
	2号機海水配管トレンチ閉塞 工事状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑 A	○2号機海水配管トレンチ立坑Aへのキャッピング材充填作 業の実施状況を確認。	
5月28日	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク解体作業に伴うタンク内の残水移送作 業の実施状況を確認。	13時20分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上の汚染源撤去作業の 状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の防水塗装保護のた めの押さえモルタル打設作業の実施状況を確認。	
	Jヴィレッジ車両洗浄水保管 ノッチタンクからの滴下の状 況確認	構内車両スクリーニング場北 側ノッチタンクエリア	○5月27日に漏えいが確認されたJヴィレッジ車両洗浄水 を保管していたノッチタンクの保管状況を確認。	
	Gエリア排水路工事の状況 確認	Gエリア排水路工事現場	○Gエリア排水路工事の説明聴取及び施工状況を確認。	
5月29日	側溝に敷設されている耐圧 ホースからの漏えい発生現 場の状況確認	35m盤五差路から2・3号機 建屋へ向かう道路脇側溝	○側溝に敷設されている耐圧ホースからの漏えい発生現場 状況及びK排水路枝排水路の土嚢設置作業の実施状況 を確認。	13時40分現在
	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンクの残水移送作業の実施状況を確認。	
	H4タンクエリア西側フェー シング作業状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア西側のフェーシング作業の実施状況を確認。 。	
	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上の汚染源撤去作業の 状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の防水塗装保護のた めの押さえモルタル打設状況を確認。	
	B・C排水路側溝放射線モニ タ高高警報発生事象に伴う 対策実施状況の確認	排水路ゲート(BC-1)	○C排水路開放蓋の鍵の設置状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。