

檜葉駐在現地確認概要(平成27年6月29日～6月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月29日	ガレキ・伐採木保管場所管理状況の確認	ガレキ保管場所(P1、P2エリア)	○ガレキ保管場所におけるフランジ型タンク切断片コンテナなどのガレキ保管状況を確認。	13時45分現在
	フランジ型タンク解体片切断作業の状況確認	定検機材倉庫A	○フランジ型タンク解体片の切断作業及びコンテナへの収納作業の実施状況を確認。	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C3タンク)1段目側板及び底板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
6月30日	C排水路自動採水器の不具合に関する状況確認	排水路自動採水器(C、K排水路)	○C排水路自動採水器の採水ホース外れ事象に対する対策の実施状況を確認。	13時20分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C3タンク)撤去部の土砂による敷均し作業の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。