

檜葉駐在現地確認概要(平成27年7月6日～7月10日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月6日	ガレキ・伐採木保管場所管理状況の確認	伐採木保管場所(G、Tエリア)	○伐採木保管場所(G、Tエリア)における伐採木管理状況及び拡張工事の実施状況を確認。	14時05分現在
	B・C排水路BC-1ゲート電動化工事の状況確認	B・C排水路(BC-1ゲート)	○B・C排水路BC-1南側ゲートの電動ユニットの取付状況を確認。	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C3タンク)撤去部の鉄板敷設状況を確認。	
7月7日	護岸地下水分析状況の確認	5・6号機ホットラボ	○護岸地下水の放射能分析におけるコンタミ防止対策の実施状況を確認。	13時15分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A3タンク)3段目側板撤去後の状況を確認。	
7月8日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時50分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	K排水路付替え工事の状況確認	K排水路付替え工事現場	○K排水路付替え工事の進捗状況を確認。	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A7、H2-C5タンク)2段目側板撤去後の状況を確認。	
7月9日	4m盤新ウェルポイント設置工事の状況確認	4m盤ウェルポイント	○4m盤新ウェルポイント設置工事の進捗状況を確認。	13時20分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A3タンク)2段目側板撤去後の状況を確認。	
7月10日	構内新設排水路工事の状況確認	構内新設排水路工事箇所(さくら通り駐車場南側、大熊通り)	○構内に新設する排水路の設置工事の進捗状況を確認。	14時10分現在
	ラフタークレーンからの油漏れ状況の確認	構内中央交差点付近	○タイヤバーストによるラフタークレーンからの作動油漏れの現場状況を確認。	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A3タンク)底板撤去後の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。