

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年7月21日～7月24日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月21日	1号機原子炉建屋大物搬入口防風カーテン設置工事の状況確認	1号機原子炉建屋大物搬入口	<a href="#">○1号機原子炉建屋大物搬入口の防風カーテン設置工事の実施状況を確認。</a>	13時30分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-C2タンク)解体撤去部の不織布敷設状況を確認。</a>	
	450tクローラクレーンラジエーター付近からの発火現場の状況確認	雑固体廃棄物焼却設備建設現場	<a href="#">○7月20日に発火が確認された450tクローラクレーンの現場状況を確認。</a>	
7月22日	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H2-C5タンク)解体撤去部のブルーシート敷設状況を確認。</a>	13時15分現在
	Fタンクエリア工事状況の確認	Fタンクエリア	<a href="#">○Fタンクエリア南側地盤改良工事に伴う雨水タンクの移設状況を確認。</a>	
	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)設置工事の状況確認	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)設置工事現場	<a href="#">○固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)設置工事の進捗状況を確認。</a>	
7月23日	建屋内RO処理設備設置工事の状況確認	4号機タービン建屋	<a href="#">○炉注水循環ループ縮小のため作業が進められている建屋内RO処理設備設置工事の実施状況を確認。</a>	13時30分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H2-C5タンク)解体撤去部の土砂敷均し状況を確認。</a>	
7月24日	2、3、4号機海水配管トレンチ充填工事の状況確認	2、3、4号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2、3、4号機海水配管トレンチの充填工事の進捗状況を確認。</a>	13時15分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-A2タンク)4段目側板撤去後の状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。