

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年8月10日～8月14日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月10日	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア、H1東タンク エリア	○フランジ型タンク(H1東-A1タンク、H1東-C1タンク)解 体状況を確認。	13時15分現在
	大型休憩所・構内食堂の運 用状況の確認	大型休憩所、構内食堂	○大型休憩所の運用状況及び構内食堂の改善状況を確認。 。	
8月11日	1号機原子炉建屋大物搬入 口の防風カーテン手前通路 部の状況確認	1号機原子炉建屋大物搬入 口	○1号機原子炉建屋大物搬入口の防風カーテン手前通路部 のカーテン設置による閉塞状況を確認。	13時30分現在
	既設ALPS建屋西側エフレッ クス管からの白煙発生現場 の状況確認	既設ALPS建屋西側	○7月28日に発生した既設ALPS建屋西側エフレックス管か らの白煙発生現場状況を確認。	
8月12日	K排水路付替工事の状況確 認	K排水路付替工事現場(プロ セス主建屋南側、C排水路 減勢枘付近)	○K排水路付替工事の進捗状況を確認。	14時30分現在
	淡水化装置(RO3-3)から の漏えい状況の確認	淡水化装置(RO3-3)	○淡水化装置(RO3-3)からの漏えい発生現場及び応急 対策の実施状況を確認。	
8月13日	サブドレン他水処理施設の 状況確認	サブドレン他水処理施設	○今後稼働が予定されているサブドレン他水処理施設の現 在の状況を確認。	13時10分現在
	K排水路排水口の堰の状況 確認	K排水路排水口	○監視カメラの映像によりK排水路排水口の堰の状況を確認 。	
8月14日	3号機使用済燃料プールから 撤去したFHM本体の仮置 状況の確認	3号機原子炉建屋南西エリ ア、1・2号機開閉所前	○3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の原子炉 建屋南西エリアにおける仮置状況を確認。	13時15分現在
	陸側遮水壁試験凍結箇所 の状況確認	陸側遮水壁試験凍結箇所 (No.16、17、18)	○地下水位低下によりラインの供給を停止した陸側遮水 壁試験凍結箇所(No.16、17、18)の状況を確認。	
	H1タンクエリアのタンク設置 工事の状況確認	H1タンクエリア	○H1タンクエリアのタンク設置工事の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。