

檜葉駐在現地確認概要(平成27年10月26日～10月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月26日	身体汚染検査体制の確認	免震重要棟、企業センター厚生棟、登録センター、5・6号機サービス建屋	○身体汚染検査体制及び身体汚染発生の状況を確認。	14時45分現在
	海側遮水壁工事の状況確認	海側遮水壁	○10月26日に鋼管矢板の継手処理作業が完了した海側遮水壁の工事現場の状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-C3タンク)解体状況を確認。	
10月27日	K排水路汚染源調査の状況確認	K排水路(暗渠部)	○流量が少なく採水が出来ないK排水路枝排水路(暗渠部)への採水箱設置後のサンプリングの実施状況を確認。	13時20分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-B1タンク)解体状況を確認。	
10月28日	2号機PCVガス管理システム配管・機器改造工事の状況確認	2号機タービン建屋	○10月15日から作業が開始された2号機PCVガス管理システム配管・設備改造工事の進捗状況を確認。	13時10分現在
10月29日	地下水バイパスエリア枝排水路からB排水路への移送ポンプ設置工事の進捗状況確認	大型メンテナンス建屋東側	○K排水路越流対策として実施される地下水バイパスエリアの枝排水路からB排水路への移送ポンプ等の設置工事の進捗状況を確認。	13時15分現在
	J7タンクエリア設置工事の状況確認	J7タンクエリア	○J7タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○H1東タンクエリア(全12基)におけるフランジ型タンクの解体撤去完了の状況を確認。	
10月30日	福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会専門委員の現場視察			16時00分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。