

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年11月9日～11月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月9日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁の閉合完了(10月26日)後の状況を確認。	13時15分現在
	H2タンクエリアブルータンクの撤去状況確認	H2タンクエリア、H4タンクエリア東側	○H2タンクエリアブルータンクの撤去作業の進捗状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A9タンク)4段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
11月10日	4号機海水配管トレンチ上越部の充填作業の準備状況確認	4号機海水配管トレンチ	○4号機海水配管トレンチ上越部充填のための準備状況(試験掘、削孔プラント設置、遮へい板設置)を確認。	13時20分現在
	雨水処理設備処理水散水地点の状況確認	旧展望台付近散水地	○旧展望台付近散水地の拡張工事の実施状況を確認。	
11月11日	H5タンクエリア内堰からの漏えいに係る対応状況確認	H5タンクエリア	○9月9日に発生したH5タンクエリア内堰からの漏えいに対する措置(ポリウレタ塗装)の実施状況を確認。	13時15分現在
	Cタンクエリア内堰からの漏えいに係る対応状況確認	Cタンクエリア	○9月9日に発生したCタンクエリア内堰からの漏えいに対する措置(ポリウレタ塗装)の実施状況を確認。	
	耐圧ホースの是正状況の確認	H5タンクエリア、Cタンクエリア	○5月29日に発生した1,000tノッチタンクから3号機タービン建屋への移送ホースからの漏えいを踏まえた耐圧ホースの是正措置の実施状況を確認。	
11月12日	淡水化装置(RO-2)予備配管からの漏えいに係る対策実施状況の確認	淡水化装置(RO-2)	○10月19日に発生した淡水化装置(RO-2)予備配管からの漏えいに対する対策(閉止板)の実施状況を確認。	13時35分現在
	フランジ型タンク解体片収納コンテナの保管状況確認	ガレキ・伐採木保管エリア(Pエリア)	○タンクエリアから撤去解体したフランジ型タンク解体片を収納したコンテナの保管状況を確認。	
11月13日	H4北タンクエリア及びH6タンクエリア内堰からの漏えいに係る対応状況確認	H4北タンクエリア、H6タンクエリア	○H4北タンクエリア内堰からの漏えい(9月11日発生)及びH6タンクエリア内堰からの漏えい(9月15日発生)に対する措置(ポリウレタ塗装)の実施状況を確認。	13時15分現在
	耐圧ホースの是正状況の確認	H4北タンクエリア	○5月29日に発生した1,000tノッチタンクから3号機タービン建屋への移送ホースからの漏えいを踏まえた耐圧ホースの是正措置の実施状況を確認。	
	高性能ALPS前処理フィルタベント部からの堰内漏えいに係る対策実施状況の確認	高性能ALPS	○11月2日に発生した高性能ALPS前処理フィルタベント部からの漏えいに対する対策(閉止フランジ)の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。