

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年11月24日～11月27日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月24日	海側遮水壁周辺フェーシングの亀裂・沈下発生状況の確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い鋼管矢板の海側への変位により周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策工事の実施状況を確認。	13時25分現在
	タンクエリアの堰の設置状況の確認	K1タンクエリア、K2タンクエリア	○K1・K2タンクエリアにおける内堰及び外堰の設置工事の進捗状況を確認。	
11月25日	プラスチックシンチレーションファイバー(PSF)の試験実施状況の確認	側溝放射線モニタ周辺(BC排水路)	○側溝放射線モニタ周辺のBC排水路において行われているプラスチックシンチレーションファイバー(PSF)の検証試験の実施状況を確認。	10時30分現在
	高性能ALPSベント配管からの堰内漏えい状況の確認	高性能ALPS	○11月25日に発生した高性能ALPSベント配管からの堰内漏えい状況を確認。	
11月26日	1号機原子炉建屋大物搬入口防風シート等の状況確認	1号機原子炉建屋大物搬入口	○1号機原子炉建屋大物搬入口防風シート及び機器ハッチ開口部の雨水養生シート、ガレキ養生材の状況を確認。	10時30分現在
11月27日	1号機放水路浄化設備の運転開始状況の確認	1号機放水路浄化設備	○11月27日から運転が開始された1号機放水路浄化設備の運転開始作業の実施状況を確認。	9時15分現在
	発電所構内水準点の設置状況の確認	専用港物揚場	○発電所構内(専用港物揚場)に設置されている水準点の設置状況を確認。	
	作業靴の汚染管理状況の確認	入退域管理棟	○入退域管理施設における作業靴の汚染管理状況を確認。	
	大型休憩所・構内食堂の移転整備状況の確認	大型休憩所	○大型休憩所・構内食堂の移転先における整備状況を確認(3階から2階へ移転)。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。