

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年12月7日～12月11日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月7日	トリチウム分析法の拡充と効率化に関する状況の確認	化学分析棟	<a href="#">○トリチウム分析へのカラム法の適用及び測定試料作成後の静置時間短縮への検討状況を確認。</a>	13時35分現在
12月8日	ガレキ・伐採木保管一時エリアの状況確認	ガレキ・伐採木一時保管エリア(J、Vエリア)	<a href="#">○コンクリート・金属の一時保管から可燃物(容器収納)の一時保管に運用が変更(9月8日～)となったJエリア及び伐採木の屋外集積の運用が開始(10月23日～)されたVエリアの状況を確認。</a>	13時30分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の清掃後の状況確認	1・2号機開閉所前	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の清掃(9月24日実施)後の調査実施状況及び現在の状況を確認。</a>	
12月9日	1号機原子炉建屋カバー解体作業のミスト散水設備工事の状況確認	1号機タービン建屋東側	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー解体作業におけるダスト飛散防止対策の一つであるミスト散水設備の設置工事の状況を確認。</a>	10時15分現在
	2号機原子炉建屋周辺ヤード整備工事の状況確認	2号機原子炉建屋西側	<a href="#">○2号機原子炉建屋周辺ヤード整備工事の進捗状況を確認。</a>	
	雨水処理設備処理水の散水地点の状況確認	旧展望台付近散水地	<a href="#">○旧展望台付近散水地の拡張工事完了後の状況を確認。</a>	
12月10日	ガレキ・伐採木一時保管エリア雨水の陣場沢川への流入状況の確認	ガレキ・伐採木一時保管エリア(C、M、Pエリア)	<a href="#">○ガレキ・伐採木一時保管エリア(C、M、Pエリア)においてガレキ等と接触した雨水から放射性物質が検出されたことから、雨水の陣場沢川への流入状況を確認。</a>	14時20分現在
	廃棄物処理建屋間連絡ダクトの滞留水サンプリング箇所の状況確認	プロセス主建屋北側	<a href="#">○廃棄物処理建屋間連絡ダクトに設置されている開口部の滞留水サンプリング箇所の状況を確認。</a>	
12月11日	既設ALPSの点検状況の確認	既設ALPS	<a href="#">○5月24日から点検が行われた既設ALPSのA系及びC系の点検実施結果及び点検終了後の状況を確認。</a>	13時45分現在
	K排水路排水口の堰越流状況の確認	大型メンテナンス建屋東側、免震重要棟集中監視室	○降雨に伴うK排水路排水口の堰の越流状況を監視カメラの映像により確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。