

檜葉駐在現地確認概要(平成28年1月25日～1月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月25日	伐採木一時保管槽の追加設置状況の確認	ガレキ類・伐採木一時保管エリア(Gエリア)	○伐採木一時保管槽(Gエリア)の追設工事(28槽分)の進捗状況を確認。	13時20分現在
	雨水処理設備処理水の散水地点の状況確認	雨水処理設備処理水散水地点(5・6号機北側、旧展望台付近散水地)	○雨水処理設備処理水の散水作業の実施状況を確認。	
1月26日	建屋滞留水移送ポンプの運用方法の確認	免震重要棟	○平成27年10月6日から運用を開始した建屋滞留水移送設備移送ポンプの運用方法を確認。	13時30分現在
	ガレキ・伐採木保管場所(Pエリア)の管理状況の確認	ガレキ類・伐採木一時保管エリア(P1、P2エリア)	○ガレキ・伐採木保管場所(P1、P2エリア)における保管ガレキの管理状況を確認。	
1月27日	5号機原子炉閉鎖状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉ウエルの水抜き作業の実施状況を確認。	13時05分現在
	H1東タンクエリア基礎撤去工事の状況確認	H1東タンクエリア	○H1東タンクエリアの基礎撤去工事の実施状況を確認。	
1月28日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。	13時45分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア、H4東タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-B4、B6タンク)撤去後の状況を確認。	
1月29日	陸側遮水壁地下水位観測井の状況確認	陸側遮水壁水位観測井(1、2号機原子炉建屋付近)	○陸側遮水壁に関する中粒砂岩層観測井、互層観測井、細粒・粗粒砂岩層観測井、注水井の水位測定方式及び設備設置状況を確認。	13時10分現在
	構内から退構する車両のサーベイ状況の確認	構内退構車両サーベイ場所	○構内から退構する車両のサーベイ実施結果及びサーベイ実施状況を確認。	
	企業毎の身体汚染発生状況の確認	免震重要棟	○企業毎の身体汚染の発生状況及び対策状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。