

櫛葉駐在現地確認概要(平成28年2月22日～2月26日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月22日	5号機原子炉閉鎖作業の状況確認	5号機原子炉建屋	<a href="#">○5号機原子炉ウェルカバーの設置状況を確認。</a>	14時15分現在
	J2タンクエリアの状況確認	J2東・J2西タンクエリア	<a href="#">○J2西タンクエリアの堰の設置状況を確認。</a>	
2月23日	J6タンクエリア及びJエリア雨水回収タンクの状況確認	J6東・J6西タンクエリア、Jエリア雨水回収タンク	<a href="#">○J6タンクエリアの堰の設置状況及びJエリア雨水回収タンクの設置状況を確認。</a>	13時10分現在
2月24日	平成27年度第11回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査			14時05分現在
2月25日	5号機使用済燃料プール内使用済燃料上への浄化フィルタ移動に係る原因調査状況の確認	5号機原子炉建屋	<a href="#">○5号機使用済燃料プール内底部に設置していた浄化フィルタの使用済燃料上への移動事象の原因調査のための再現試験の実施状況を確認。</a>	14時10分現在
	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	<a href="#">○海側遮水壁閉合後の4号機タービン建屋東側埋め立て箇所の土砂敷き均し作業実施状況を確認。</a>	
2月26日	管理対象区域の区域区分及び放射線防護装備の適正化の運用状況の確認	免震重要棟、装備交換所(B、E)	<a href="#">○管理対象区域の区域区分及び放射線防護装備の適正化の運用状況、装備交換所の設置状況を確認。</a>	11時30分現在
	K1タンクエリアの状況確認	K1北・K1南タンクエリア	<a href="#">○K1タンクエリアの堰の設置状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。