

檜葉駐在現地確認概要(平成28年2月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月29日	H1タンクエリアの状況確認	H1・H1東タンクエリア	OH1タンクエリアの堰の設置状況、H1東タンクエリアの土壌改良工事の実施状況を確認。	13時10分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。