

檜葉駐在現地確認概要(平成28年3月7日～3月11日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月7日	使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における蓋間圧力異常警報発生状況の確認	使用済燃料乾式キャスク仮保管設備	○3月7日に発生した使用済燃料乾式キャスク仮保管設備第2レーン上にある6Dキャスクからの蓋間圧力異常警報発生現場状況を確認。	13時05分現在
	K2タンクエリアの状況確認	K2タンクエリア	○K2タンクエリアの堰の設置状況を確認。	
3月8日	G3タンクエリアの状況確認	G3タンクエリア	○G3タンクエリアの堰カバーの設置状況を確認。	13時10分現在
	雨水処理設備処理水の散水地点の状況確認	旧展望台付近散水地	○旧展望台付近散水地における雨水処理設備処理水の散水状況を確認。	
3月9日	重機点検用ピット設置工事の状況確認	重機点検用ピット設置箇所(G1エリア東側)	○重機点検用ピット設置工事の進捗状況を確認。	13時10分現在
3月10日	APD不正使用防止対策の実施状況確認	免震重要棟	○2月10日に開催した労働者安全衛生対策部会において東京電力より説明のあったAPD不正使用防止対策(4項目)の実施状況を確認。	13時40分現在
	装備交換所の状況確認	装備交換所B	○3月8日から運用が開始された装備交換所の設置状況を確認。	
	H2タンクエリアブルータンクの残水移送作業の状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアブルータンクの残水移送後のタンク撤去状況を確認。	
3月11日	6号機非常用ディーゼル発電機燃料油ドレンタンクリミットスイッチ設定ずれへの対応状況の確認	免震重要棟	○6号機非常用ディーゼル発電機燃料油ドレンタンクリミットスイッチ設定ずれに対する点検校正作業の実施状況を確認。	13時10分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2・H4タンクエリア	○H2タンクエリアフランジ型タンク(全28基)の解体完了状況(雨水タンクを除く)を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。