

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年4月25日～4月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月25日	設備の点検・修理状況について聞き取り	免震重要棟	○設備の点検・修理作業の状況を聞き取り、問題がないことを確認した。	13時40分現在
	高線量従事者の教育状況の確認	免震重要棟	○重大事故時に緊急作業を担う発電所員の教育を進めていることを確認した。	
	大型機器点検建屋の状況確認	大型機器点検建屋	○大型機器点検建屋の改修作業の状況を確認した。	
	サブドレンNo. 4中継タンクの状況確認	サブドレン中継タンクNo.4	○フランジ部から漏えいが発生したサブドレン中継タンクNo.4を確認し、フランジ部が養生されていることを確認した。	
4月26日	K3タンクエリア建設状況の確認	K3タンクエリア	○タンクエリアの周辺は仮堰で囲われており、本堰は設置中であった。	13時22分現在
	5号機RHRポンプ(A)用電動機絶縁劣化試験時における発煙事象の確認	5号機原子炉建屋地下1階RHR(A)ポンプ室	○前日(4月24日)発生した絶縁劣化試験時における発煙事象の現場を確認した。	
	雑固体廃棄物焼却設備の灰出し作業の状況確認	雑固体廃棄物焼却設備	○雑固体廃棄物焼却設備の焼却灰をドラム缶に詰める作業を確認し、問題なく進められていることを確認した。	
4月27日	陸側遮水壁冷凍機及びリチャージプラントの状況確認	陸側遮水壁凍結プラント	○陸側遮水壁冷凍機の運転調整状況を確認し、データを蓄積して調整していくとの説明を受けた。 ○リチャージプラントを確認し、複数の系統から注水できることを確認した。	13時10分現在
4月28日	1号機海水配管トレンチ水移送の状況確認	1号機海水配管トレンチ立坑周辺	○1号機海水配管トレンチからの水移送が実施されたことから、立坑の位置や周辺の状況を確認した。	14時25分現在
	陸側遮水壁リチャージプラントの運用方法について	免震重要棟	○リチャージプラントの運用方法について、建屋周辺サブドレン水位が低警報が発生したときに運転するとの説明を受けた。	
	陸側遮水壁測温管の状況確認	免震重要棟	○陸側遮水壁測温管の状況を確認し、凍結が進んでいる一方、一部では追加工事の実施も検討されているとの説明を受けた。	
4月29日	休日			

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。