

可搬型モニタリングポスト及びリアルタイム線量測定システムで記録された測定値の変動について

平成25年6月以降に原子力規制庁から受けた連絡は以下のとおりです。

市町村名	測定地点	発生日	状況
郡山市	小原田幼稚園	平成25年6月27日	2013年6月10日-6月29日 施設内で除染作業を実施（なお、6月27日からの一部の測定値は本作業の影響によるものです。）
郡山市	母子生活支援施設 ひまわり荘	平成25年6月24日	2013年6月10日-6月28日 施設内で除染作業を実施（なお、6月24日15:40頃からの測定値は本作業の影響によるものです。）
郡山市	安積幼稚園	平成25年6月22日	2013年6月1日-7月30日 施設内で除染作業を実施（なお、6月22日 14:00-19:00頃の測定値は本作業の影響によるものです。）
郡山市	たちばな幼稚園	平成25年6月14日	2013年6月11日～28日 施設内で除染作業を実施（なお、6月13日16:40頃～14日9:40頃の測定値は本作業の影響によるものです）
本宮市	白沢保健センター	平成25年6月13日	2013年6月13日 8:40-10:00までの測定値は、機器不具合によるものです。（現地ポスト周辺の線量に異常がないことは確認済みです。）
郡山市	郡山市富田保育所	平成25年6月5日	2013年5月25日～6月30日 施設内で除染作業を実施（なお、6月5日9:10頃の測定値は本作業の影響によるものです）。
白河市	白河市立小野田小学校	平成25年6月2日	2013年6月2日 15:40 - 17:00の測定データの推移は、機器の不具合によるものです。（現地ポスト周辺の線量に異常がないことは確認済みです。）

市町村名	測定地点	発生日	状況
桑折町	桑折町立醸芳幼稚園	平成25年6月2日	2013年6月2日 2:10 - 11:10の測定データの推移は、機器の不具合によるものです。 (現地ポスト周辺の線量に異常がないことは確認済みです。)