

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第5回)結果(確定値)

平成25年3月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値(高さ:1m) (μ Sv/h)			備考
			第5回	第4回	増減								
1397	西郷村	羽太下平	37°	12′	11.15″	140°	07′	09.19″	10月24日	0.43	0.40	0.03	県道37号線沿い
1398	西郷村	羽太谷地田	37°	11′	13.06″	140°	08′	23.88″	10月25日	0.47	0.50	▲ 0.03	虫笠地区集落センター付近
1399	西郷村	羽太牛窪	37°	11′	30.56″	140°	07′	53.89″	10月24日	0.48	0.50	▲ 0.02	県道37号線沿い 牛窪バス停付近
1400	西郷村	長坂土生	37°	10′	01.97″	140°	12′	32.57″	10月22日	0.53	0.59	▲ 0.06	
1401	西郷村	羽太木落場	37°	10′	55.36″	140°	10′	47.47″	10月24日	0.44	0.56	▲ 0.12	県道281号線沿い
1402	西郷村	羽太新宿	37°	10′	27.87″	140°	09′	22.98″	10月24日	0.35	0.35	0.00	県道37号線沿い 羽太小学校付近
1403	西郷村	鶴生由井ヶ原	37°	10′	28.28″	140°	04′	20.88″	10月25日	0.21	0.24	▲ 0.03	下由井ヶ原バス停付近
1404	西郷村	真船小萱	37°	10′	12.20″	140°	04′	47.68″	10月25日	0.18	0.22	▲ 0.04	雪割橋付近
1405	西郷村	真船横川	37°	10′	02.66″	140°	04′	16.01″	10月25日	0.27	0.27	0.00	国道289号線沿い 高清水バス停付近
1406	西郷村	真船村火	37°	10′	34.16″	140°	02′	17.12″	10月25日	0.19	0.21	▲ 0.02	国道289号線沿い キョロロン村バス停付近
1407	西郷村	羽太南	37°	09′	46.47″	140°	10′	27.98″	10月24日	0.28	0.35	▲ 0.07	県道37号線沿い 南バス停付近
1408	西郷村	熊倉森前	37°	09′	18.49″	140°	09′	40.29″	10月24日	0.22	0.25	▲ 0.03	県道281号線沿い 熊倉四ツ角バス停付近
1409	西郷村	鶴生高助	37°	09′	37.47″	140°	08′	08.89″	10月25日	0.26	0.31	▲ 0.05	高助バス停付近
1410	西郷村	鶴生追原	37°	09′	31.47″	140°	07′	13.70″	10月25日	0.20	0.24	▲ 0.04	西郷村消防団第5分団第1班付近
1411	西郷村	真船蒲日向	37°	09′	37.67″	140°	05′	26.70″	10月24日	0.34	0.35	▲ 0.01	国道289号線沿い 川谷バス停付近
1412	西郷村	米下堀川	37°	08′	09.78″	140°	11′	41.18″	10月26日	0.27	0.34	▲ 0.07	県道37号線沿い 堀川橋付近
1413	西郷村	米向山	37°	08′	23.88″	140°	10′	56.08″	10月26日	0.29	0.34	▲ 0.05	米小学校付近
1414	西郷村	熊倉折口原	37°	08′	31.78″	140°	09′	20.89″	10月24日	0.29	0.32	▲ 0.03	白河消防署西郷分署付近
1415	西郷村	真船折口下	37°	08′	46.58″	140°	08′	04.99″	10月24日	0.29	0.32	▲ 0.03	国道289号線沿い 下折口バス停付近
1416	西郷村	真船芝原	37°	08′	33.93″	140°	06′	33.63″	10月26日	0.44	0.44	0.00	下芝原バス停付近
1417	西郷村	小田倉口無	37°	08′	24.28″	140°	05′	20.01″	10月26日	0.34	0.40	▲ 0.06	
1418	西郷村	小田倉谷津田	37°	08′	59.77″	140°	04′	46.31″	10月26日	0.32	0.37	▲ 0.05	
1419	西郷村	小田倉岩下	37°	07′	20.19″	140°	10′	41.48″	10月26日	0.35	0.41	▲ 0.06	イオン付近
1420	西郷村	小田倉中島	37°	07′	48.88″	140°	08′	59.29″	10月24日	0.26	0.28	▲ 0.02	村民体育館バス停付近
1421	西郷村	小田倉上上野原	37°	07′	29.48″	140°	07′	53.80″	10月24日	0.38	0.39	▲ 0.01	上野原バス停付近
1422	西郷村	小田倉馬場坂	37°	07′	25.67″	140°	07′	04.11″	10月26日	0.45	0.50	▲ 0.05	
1423	西郷村	小田倉馬場坂	37°	07′	31.28″	140°	05′	03.11″	10月26日	0.32	0.37	▲ 0.05	
1424	西郷村	小田倉稗返	37°	06′	41.79″	140°	08′	49.00″	10月26日	0.34	0.37	▲ 0.03	稗返交差点付近
1425	西郷村	小田倉上西平	37°	06′	27.29″	140°	08′	24.40″	10月26日	0.51	0.55	▲ 0.04	国道4号線沿い

※「第4回測定値」とは、平成24年10月1日付け「福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第4回)結果について(確定値)」(平成24年5月23日から6月13日まで実施)の測定結果。