

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第6回)結果
(平成25年5月13日～平成25年6月5日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: μ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
			緯度(北緯)	緯度(北緯)	緯度(北緯)	経度(東経)	経度(東経)	経度(東経)		今回	5回目(24年10月)	
1214	三春町	実沢永畑	37°	29′	01.47″	140°	33′	35.41″	5月20日	0.37	0.34	県道119号線沿い
1215	三春町	実沢中ノ久保	37°	29′	17.57″	140°	32′	56.41″	5月20日	0.38	0.41	県道119号線沿い
1216	三春町	実沢上台	37°	29′	07.07″	140°	32′	38.31″	5月20日	0.27	0.31	県道299号線・県道119号線交差点付近
1217	三春町	富沢五本木	37°	29′	20.57″	140°	31′	47.22″	5月20日	0.21	0.29	県道119号線沿い 五本木バス停付近
1218	三春町	富沢堰田	37°	29′	32.87″	140°	30′	32.32″	5月20日	0.65	0.76	県道119号線沿い 本宮市との境界付近
1219	三春町	富沢堰田	37°	29′	28.87″	140°	30′	46.02″	5月20日	0.49	0.63	県道119号線沿い 第七区公民館付近
1220	三春町	七草木山口	37°	28′	46.17″	140°	29′	41.03″	5月20日	0.26	0.28	県道40号線沿い
1221	三春町	平沢倉之内	37°	28′	09.84″	140°	28′	26.21″	5月20日	0.46	0.54	県道116号線沿い 郡山市との境界付近
1222	三春町	南成田遊正内	37°	27′	43.98″	140°	30′	26.13″	5月20日	0.25	0.28	
1223	三春町	御祭越田和	37°	27′	42.80″	140°	29′	35.54″	5月20日	0.33	0.33	県道40号線沿い
1224	三春町	平沢広久保	37°	27′	46.28″	140°	28′	59.34″	5月20日	0.36	0.38	御祭団地バス停付近
1225	三春町	平沢高戸屋	37°	27′	30.57″	140°	28′	14.41″	5月21日	0.70	0.76	県道28号線沿い 郡山市との境界付近
1226	三春町	平沢高戸屋	37°	27′	20.41″	140°	28′	13.58″	5月21日	0.39	0.42	県道116号線・県道28号線交差点付近
1227	三春町	熊耳大明竹	37°	26′	55.38″	140°	30′	58.63″	5月21日	0.17	0.19	県道50号線・国道288号線交差点付近
1228	三春町	熊耳上荒井	37°	26′	45.48″	140°	30′	10.93″	5月21日	0.27	0.30	国道288号線沿い 田村警察署付近
1229	三春町	芹ヶ沢横台道	37°	26′	13.19″	140°	30′	35.93″	5月22日	0.24	0.22	県道300号線沿い
1230	三春町	芹ヶ沢長作	37°	26′	05.19″	140°	30′	46.03″	5月22日	0.20	0.20	県道300号線沿い
1231	三春町	平沢担橋	37°	26′	55.08″	140°	29′	05.14″	5月21日	0.41	0.36	県道40号線沿い 三春跨線橋付近
1232	三春町	担橋一丁目	37°	26′	53.08″	140°	29′	07.74″	5月21日	0.20	0.19	県道40号線沿い
1233	三春町	中町	37°	26′	30.18″	140°	29′	14.04″	5月21日	0.15	0.19	
1234	三春町	山中	37°	26′	20.20″	140°	29′	47.76″	5月22日	0.17	0.16	県道300号線・県道40号線交差点付近
1235	三春町	山中	37°	26′	19.59″	140°	29′	48.54″	5月22日	0.16	0.16	県道300号線・県道40号線交差点付近
1236	三春町	新町	37°	26′	07.19″	140°	29′	51.04″	5月21日	0.17	0.19	県道40号線沿い
1237	三春町	八幡町	37°	26′	23.88″	140°	28′	59.24″	5月22日	0.13	0.13	県道54号線・国道288号線交差点付近
1238	三春町	芹ヶ沢長作	37°	25′	47.29″	140°	30′	57.33″	5月22日	0.17	0.17	県道300号線沿い 田村市との境界付近
1239	三春町	貝山泉沢	37°	25′	51.19″	140°	29′	22.14″	5月22日	0.17	0.20	県道144号線沿い 町営グラウンド付近
1240	三春町	貝山馬千内	37°	25′	28.79″	140°	29′	12.94″	5月22日	0.15	0.18	県道144号線沿い 大石稲荷神社付近
1241	三春町	柴原杉山	37°	25′	08.99″	140°	29′	58.14″	5月23日	0.17	0.19	県道40号線沿い 杉山バス停付近
1242	三春町	鷹巣沼ノ倉	37°	25′	48.69″	140°	28′	29.14″	5月17日	0.24	0.23	県道54号線沿い
1243	三春町	鷹巣戸之内	37°	25′	06.79″	140°	27′	40.15″	5月17日	0.18	0.21	県道54号線沿い
1244	三春町	滝桜久保	37°	24′	28.15″	140°	30′	02.56″	5月21日	0.19	0.21	三春滝桜付近
1245	三春町	滝高野	37°	24′	15.40″	140°	30′	10.84″	5月17日	0.17	0.16	県道40号線沿い
1246	三春町	蛇石舞台田	37°	24′	03.40″	140°	30′	09.94″	5月17日	0.13	0.16	県道40号線沿い 中郷橋付近
1247	三春町	柴原神久保	37°	24′	46.50″	140°	29′	14.44″	5月23日	0.16	0.19	
1248	三春町	蛇沢北ノ内	37°	24′	44.10″	140°	29′	03.34″	5月23日	0.17	0.18	県道144号線沿い
1249	三春町	西方石畑	37°	24′	40.99″	140°	28′	19.65″	5月23日	0.17	0.19	三春の里田園生活館付近
1250	三春町	西方中ノ内	37°	24′	18.80″	140°	28′	31.15″	5月23日	0.18	0.22	三春ダム資料館付近

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第6回)結果
(平成25年5月13日～平成25年6月5日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$) (測定高さ: 1m)		備 考
										今回	5回目(24年10月)	
1251	三春町	西方向山	37°	24′	11.60″	140°	28′	42.55″	5月23日	0.27	0.30	
1252	三春町	沼沢町田	37°	24′	06.70″	140°	27′	22.55″	5月23日	0.18	0.18	県道54号線沿い 斎藤町田バス停付近
1253	三春町	樋渡不動滝	37°	23′	43.40″	140°	30′	51.04″	5月23日	0.24	0.27	県道57号線沿い
1254	三春町	根本仲田	37°	23′	14.86″	140°	30′	16.12″	5月17日	0.17	0.18	県道40号線沿い 郡山市との境界付近
1255	三春町	蛇石蛇石前	37°	23′	56.50″	140°	29′	50.84″	5月17日	0.21	0.22	県道57号線沿い
1256	三春町	狐田狐田	37°	23′	45.00″	140°	29′	11.15″	5月17日	0.19	0.21	県道57号線沿い
1257	三春町	狐田折ノ内	37°	23′	48.30″	140°	28′	42.75″	5月17日	0.20	0.21	県道57号線沿い
1258	三春町	沼沢町田	37°	23′	55.60″	140°	27′	32.75″	5月17日	0.29	0.25	県道57号線沿い
1259	三春町	斎藤三本木	37°	23′	55.20″	140°	26′	47.86″	5月17日	0.21	0.22	県道57号線沿い 郡山市との境界付近
1260	三春町	過足岩ノ入	37°	22′	46.31″	140°	29′	15.05″	5月17日	0.17	0.17	県道144号線沿い 岩ノ入バス停付近