

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
971	会津若松市	保育園	つるが保育園	9月29日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	○	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08		
972	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		
973	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
974	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
975	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08		
976	会津若松市	保育園	すくすく園	10月5日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08		
977	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月3日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07		
978	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月3日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06		
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05		
979	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
980	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08			
981	会津若松市	保育園	博愛園	9月30日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○	[正門]無し [校庭・園庭等]北側園庭	
					1m	/	/	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07			
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等]南側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08			
982	会津若松市	保育園	南町保育園	10月5日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08		[正門]無し	
					1m	/	/	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08			
983	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			
984	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	※	[正門]無し [校庭・園庭等]西側園庭	
					1m	/	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09			
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	※	[校庭・園庭等]東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08			
985	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	9月30日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	0.10	0.10	0.15	0.12	0.14			
					1m	0.10	0.14	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.14			
986	会津若松市	保育園	面川報徳保育園分園大戸報徳保育園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		第9回学校等名称:大戸報徳保育園	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
987	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
988	会津若松市	保育園	会津中央病院附属保育園プリスクール 水輝	9月29日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	ー		
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09			
989	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	10月6日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	ー	[正門] 無し	
					1m	/	/	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10			
990	会津若松市	保育園	Lotus Kids ロータス保育園	10月4日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	ロータス保育園を新たに追加 [正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/			
991	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/			
992	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	9月30日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	ー		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			
993	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター (つくし園)	9月30日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	ー	[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07			
994	会津若松市	保育園	まな児遊園	10月3日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
995	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月4日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	ー	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
996	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月4日	50cm	/	/	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	[正門] 無し		
					1m	/	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08			
997	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	10月4日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			
998	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	[校庭・園庭等] 西側園庭		
					1m	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.09	0.12	0.13	0.09	0.10	0.12	[校庭・園庭等] 東側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.08	0.09	0.11	0.13	0.09	0.10	0.12			
999	会津若松市	保育園	リトルスターほいくえん	9月29日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	新規調査 富岡幼稚園あいづキッズケアセンターと同一施設		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12			
1000	会津若松市	こども園	認定こども園 子どもの森	9月29日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	0.14	0.08	0.08	0.13	0.11	0.10	○ [正門] 南側正門 [昇降口] 会津保育園 [校庭・園庭等] 東側園庭		
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	0.11	0.12	0.07	0.08	0.13	0.10	0.10			
1001	会津若松市	こども園	会津慈光こども園	10月6日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	○ [正門] 東側正門 [昇降口] いちごちゃんルーム [校庭・園庭等] 園庭		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07			
					50cm	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	○ [正門] 西側正門 [昇降口] 会津慈光幼稚園 [校庭・園庭等] グラウンド		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1002	会津若松市	こども園	みなみ若葉こども園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.07	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	※	[正門] 北側正門 [昇降口] みなみ若葉エンゼル園	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10			
					50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門] 南側正門 [昇降口] みなみ若葉幼稚園
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
1003	会津若松市	こども園	認定こども園会津若葉幼稚園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	第9回学校等名称:会津若葉幼稚園	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
1004	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	10月6日	50cm	0.06	/	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	○	[正門] 工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.06	/	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05			
1005	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	9月29日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	○	[昇降口] 若松第二幼稚園	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06			
1006	会津若松市	こども園	認定こども園こぼとらんど	9月29日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	○	アップルハウス	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09			
					50cm	0.10	0.12	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	○	こぼと幼稚園	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			
					50cm	0.07	/	0.06	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	/	○	こぼとひなちゃん保育園 新規調査のため、第9回調査結果無し	
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	/			
1007	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第一幼稚園	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1008	会津若松市	こども園	認定こども園若松第三幼稚園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08		
1009	会津若松市	こども園	認定こども園 慈光第二幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○	[校庭・園庭等] 園庭
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07		
					50cm					0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	○	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m					0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06		
1010	会津若松市	こども園	どうみょう子ども園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
1011	会津若松市	こども園	認定こども園北会津こどもの村幼保園	10月5日	50cm	0.07		0.07		0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05		新規調査のため、第9回調査結果無し	
					1m	0.07		0.06		0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
1012	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	9月30日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10		
1013	会津若松市	幼稚園	大熊町立熊町・大野幼稚園会津若松園舎(旧会津若松市立河東保育所)	9月30日	50cm	0.10		0.08		0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12		施設移転のため、第9回調査結果無し(なお、移転場所は第6回までの調査地点と同一地点)	
					1m	0.10		0.08		0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12			
1014	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07			0.07

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1015	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	9月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08			
					50cm	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門] 北門
					1m	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1016	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	9月29日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	○	リトルスターほいくえんと同一施設	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12			
1017	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	○		
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
1018	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	9月29日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10			
1019	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08			
1020	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	○		
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08			
1021	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08			
1022	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	○		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1023	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	9月29日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.16	0.13	0.15	0.14	0.12		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.15	0.13	0.15	0.14	0.12		
1024	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.15	0.10	0.10	0.15	0.12	0.12	※	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.15	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12		
1025	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	9月30日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08		
					1m	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08		
1026	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	10月6日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09		
1027	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月3日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
1028	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.08	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
1029	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月3日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11		
					1m	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11		
1030	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	※	
					1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11		
1031	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月4日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10		



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
1032	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月3日	50cm	0.08	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	施設移転 第9回調査時は、校舎工事中により仮設校舎での測定だったため、 調査結果無し [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可
					1m	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	
1033	会津若松市	小学校	会津若松市立籙教小学校	10月4日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	
1034	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	9月30日	50cm	0.06	0.09	0.05	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	○
					1m	0.06	0.09	0.05	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	
1035	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
1036	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	
1037	会津若松市	小学校	大熊町立熊町・大野小学校会津若松校舎(旧河東第三小学校)	9月30日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
1038	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	9月30日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1039	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	9月29日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1040	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	9月29日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	[正門] 会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学鳳高校と共用		
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12			
					50cm					0.13	0.12	0.13	0.09	0.13	0.12	0.11	[校庭・園庭等] 野球場 会津学鳳高校と共用		
					1m					0.12	0.11	0.12	0.09	0.13	0.11	0.12			
1041	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月3日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.12	0.09	0.11			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10			
1042	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月4日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11			
					1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11			
1043	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月4日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	○		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11			
1044	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09			
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08			
1045	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
1046	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.11	0.11			
1047	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○		
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1048	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	9月30日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.05	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.05	0.06	0.07		
1049	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	9月30日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09		
1050	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月3日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		
					1m	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
1051	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松校舎	9月29日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11		第9回学校等名称:大熊町立大熊中学校会津若松分校 [校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭として使用
					1m	0.08	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11		
1052	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	9月30日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用
					1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07		
1053	会津若松市	高等学校	会津学風高校	9月29日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12		[正門] 福島県立会津学風中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学風中学校と共用
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12		
					50cm					0.13	0.12	0.13	0.09	0.13	0.12	0.11		[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学風中学校と共用
					1m					0.12	0.11	0.12	0.09	0.13	0.11	0.12		
1054	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月3日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09		
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09		
1055	会津若松市	高等学校	会津高校	10月3日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		
					1m	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1056	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月4日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09			
1057	会津若松市	高等学校	葵高校	9月30日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.11	0.09	0.09	0.10	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09			
					50cm					0.09	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m					0.09	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11			
1058	会津若松市	高等学校	仁愛高校	9月29日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	[校庭・園庭等] 校舎前広場		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11			
1059	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月3日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
1060	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	9月30日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○ [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用		
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07			
1061	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	9月29日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.12	0.13	0.14	0.10	0.11	0.12	0.14			
			福島県立聾学校会津分校		1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.14			
1062	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月4日	50cm			0.11	0.09							— [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口			
					1m			0.09	0.09										
1063	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月5日	50cm			0.11	0.11							— [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m			0.10	0.10										

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1064	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月4日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	第9回学校等名称:会津若松医師会附属会津看護高等専修学校 [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
1065	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	—		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09			
1066	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月4日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.13	—	介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13			
				9月30日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	—	看護科校舎 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
1067	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	9月30日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.08	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/			
1068	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月3日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/			

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。