

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月5日～10月13日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
1183	会津美里町	保育園	本郷保育所	9月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園 児も使用
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
1184	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	9月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	
1185	会津美里町	保育園	さくら保育所	9月21日	50cm			0.07	0.09	0.05	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.08	0.05	0.06	
1186	会津美里町	保育園	新鶴保育所	9月22日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼 稚園と共用
					1m	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	
1187	会津美里町	こども園	認定こども園ひかり	9月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
1188	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	9月21日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	
1189	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	9月22日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用
					1m	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	
1190	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	9月21日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.05	0.06	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.05	0.06	
1191	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	9月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.11	
1192	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	9月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	
1193	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	9月22日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09	
1194	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	9月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	
1195	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	9月21日	50cm	0.05	0.07	0.10	0.11	0.08	0.10	
					1m	0.06	0.08	0.11	0.11	0.08	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月5日～10月13日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
1196	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	9月22日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	
1197	会津美里町	高等学校	大沼高校	9月29日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
					50cm			0.07	0.08	0.09	0.09	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート
					1m			0.06	0.08	0.09	0.09	
					50cm					0.08	0.09	[校庭・園庭等] 南庭
					1m					0.08	0.09	
					50cm					0.09	0.09	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m					0.09	0.09	

※ 「第10回調査結果」とは、平成28年9月29日から11月1日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。