

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
385	大玉村	保育園	大玉村保育所	9月11日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	
386	大玉村	幼稚園	大玉村立大山幼稚園	9月12日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	
387	大玉村	幼稚園	大玉村立玉井幼稚園	9月12日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	
388	大玉村	小学校	大玉村立大山小学校	9月12日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
389	大玉村	小学校	大玉村立玉井小学校	9月12日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 新校庭
					1m	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	
					50cm					0.07	0.07	[校庭・園庭等] 旧校庭
					1m					0.07	0.07	
390	大玉村	中学校	大玉村立大玉中学校	9月12日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	

※ 「第12回調査結果」とは、平成30年8月30日から11月8日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。