

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
1335	葛尾村	幼稚園	葛尾村立葛尾幼稚園	8月19日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	[正門] No.1336葛尾村立葛尾小学校、No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用
					1m	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	
1336	葛尾村	小学校	葛尾村立葛尾小学校	8月19日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.14	0.14	[正門] No.1335葛尾村立葛尾幼稚園、No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用
					1m	0.13	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	
1337	葛尾村	中学校	葛尾村立葛尾中学校	8月19日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.14	0.14	[正門] No.1335葛尾村立葛尾幼稚園、No.1336葛尾村立葛尾小学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1336葛尾村立葛尾小学校と共用
					1m	0.13	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	

※ 「第14回調査結果」とは、令和2年8月26日から10月6日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。