

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第19回)結果
(令和7年8月4日～9月26日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部原子力防災課

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	
296	本宮市	保育園	みずいろ保育所	9月4日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	
297	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
298	本宮市	保育園	白沢保育所	9月4日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.14	0.14	0.09	0.09	0.10	0.09	
299	本宮市	保育園	光明保育園	9月4日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	
300	本宮市	保育園	慈久会谷病院たんぽぽ保育園	9月4日	50cm	0.17	0.16	0.07	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	0.15	0.07	0.06			
301	本宮市	保育園	どんぐり保育園	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	
302	本宮市	保育園	まゆみ保育所	9月4日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	
303	本宮市	保育園	たかぎ保育所	9月4日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	
304	本宮市	こども園	五百川幼保総合施設	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	
305	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	9月4日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	
306	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	9月4日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.11	0.08	0.07	0.11	0.11	
307	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	9月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第19回)結果
(令和7年8月4日～9月26日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部原子力防災課

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	
308	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	9月4日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	
309	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	9月4日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	
310	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	
311	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	9月4日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	
312	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	9月4日	50cm			0.12	0.13	0.11	0.10	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 第1グラウンド
					1m			0.13	0.13	0.10	0.10	
					50cm					0.09	0.10	〔校庭・園庭等〕 第2グラウンド
					1m					0.09	0.10	
313	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	9月4日	50cm	0.14	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.13	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	
314	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	9月4日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	
315	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	9月4日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	
316	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	9月4日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	
317	本宮市	中学校	本宮市立本宮第一中学校	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
318	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	9月4日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第19回)結果
(令和7年8月4日～9月26日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部原子力防災課

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	今回 調査結果	第18回 調査結果	
319	本宮市	中学校	本宮市立白沢中学校	9月4日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 校庭
					1m	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	
					50cm					0.12	0.12	[校庭・園庭等] 野球場
					1m					0.11	0.12	
320	本宮市	高等学校	本宮高校	9月4日	50cm	0.13	0.16	0.07	0.09	0.10	0.11	[校庭・園庭等] 校庭
					1m	0.14	0.16	0.08	0.09	0.10	0.11	
					50cm					0.09	0.10	[校庭・園庭等] テニスコート
					1m					0.09	0.10	

※ 「第18回調査結果」とは、令和6年7月16日～9月18日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。