

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日～平成24年7月11日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

※…表土除去一部実施済み(調査日時点)

…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
										① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値		
1007	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	6月20日	50cm	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m													
1008	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	6月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	○	
					1m													
1009	棚倉町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター 保育室	6月19日	50cm	0.15	0.15	0.18	0.19	0.17	0.17	0.19	0.14	0.17	0.17	0.18	-	施設所在地は2階 [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 駐車場
					1m													
1010	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	6月19日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	○	
					1m													
1011	棚倉町	幼稚園	棚倉町立社川幼稚園	6月20日	50cm	0.22	0.27	0.17	0.19	0.15	0.18	0.14	0.17	0.18	0.16	0.20	○	
					1m													
1012	棚倉町	幼稚園	棚倉町立棚倉幼稚園	6月20日	50cm	0.20	0.22		0.17	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	○	閉園中 [昇降口] 旧園舎解体工事のため、測定不可
					1m													
1013	棚倉町	幼稚園	棚倉町立高野幼稚園	6月21日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.13	0.12	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	○	棚倉町立高野小学校と同一施設
					1m													
1014	棚倉町	小学校	棚倉町立山岡小学校	6月20日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m													
1015	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	6月19日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	○	
					1m													
1016	棚倉町	小学校	棚倉町立社川小学校	6月20日	50cm	0.23	0.26	0.15	0.18	0.20	0.20	0.14	0.23	0.14	0.18	0.21	○	
					1m													
1017	棚倉町	小学校	棚倉町立棚倉小学校	6月20日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.13	0.15	0.16	○	
					1m													
1018	棚倉町	小学校	棚倉町立高野小学校	6月21日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.13	0.12	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	○	棚倉町立高野幼稚園と同一施設
					1m													
1019	棚倉町	中学校	棚倉町立棚倉中学校	6月19日	1m	0.15	0.18	0.14	0.13	0.17	0.14	0.18	0.13	0.13	0.15	0.16	○	
1020	棚倉町	高等学校	修明高校	6月19日	1m	0.16	0.17	0.17	0.19	0.21	0.22	0.23	0.19	0.20	0.21	0.23		

※「前回調査結果」とは、平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。