福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果 (平成25年1月8日~平成25年1月31日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点) △・・・今後実施(検討中) -・・・・表土除去不可

																	_ /8	《关胞(検討中) 一・・・ 衣工除五小り
	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	定高さ 空間線量率測定値(μ Sv/h)												
No.					50cm	正門(施設				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							表土除去 実施状況	法 備考
					or 1m	正門(施設 敷地入口)	前回 調査結果	昇降口	昇降口 前回 調査結果	ф ⊕	2	3	4	3	全体 平均値	前回 調査結果	关形认术	
1271	柳津町	保育園	柳津保育所	1月11日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.18		[正門] 積雪 3cm 測定高さは雪上からの測定 [校庭・園庭等] 積雪 30~70cm 測定高さは雪
1272	柳津町	保育園	西山保育所	1月11日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.12	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14		[校庭・園庭等] 積雪 30~200cm 測定高さは雪上からの測定
1273	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	1月11日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.16		[正門] 柳津町立柳津中学校と共用 積雪 3cm 測定高さは雪上からの測定
1274	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	1月11日	50cm	0.09	0.12	0.11	0.11				0.06	0.06	0.06	0.13	,,,,	[正門] 柳津町立西山中学校と共用 [校庭 園庭等] 柳津町立西山中学校と共用 積雪のため、2地点のみ測定 積雪20~200cm 測定高さは雪上からの測定
1275	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	1月11日	1m	0.07	0.11	0.08	0.12	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.15		[正門] 柳津町立柳津小学校と共用 積雪 3cm 測定高さは雪上からの測定 [校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用 積雪 60cm 測定高さは雪上からの測定
1276	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	1月11日	1m	0.08	0.12	0.10	0.14				0.06	0.05	0.06	0.12		[正門] 柳津町立西山小学校と共用 [昇降口] 柳書 2cm 測定高さは雪上からの測定 [校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用 積電のため、2地点のみ測定 積雪 20~200cm 測定高さは雪上より測定