

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
393	郡山市	保育園	永盛保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					
394	郡山市	保育園	梅の木保育園	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.10		0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10					
395	郡山市	保育園	柴宮保育所	10月6日	50cm	0.18	0.19	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.13		0.12	0.15	0.15	0.13	0.12	0.13					
396	郡山市	保育園	安積保育所	10月6日	50cm	0.14	0.15	0.16		0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	○	[昇降口] 第8回調査時は未測定のため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.15		0.16		0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14					
397	郡山市	保育園	成田保育所	10月6日	50cm	0.15	0.17	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.14		0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
398	郡山市	保育園	大槻保育所	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10				0.11	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11						
399	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	10月7日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14			
					1m	0.16				0.15	0.12	0.15	0.16	0.15	0.15						
400	郡山市	保育園	針生保育所	10月7日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.17	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.14				0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13						
401	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月19日	50cm	0.17	0.16	0.09	0.10	0.14	0.11	0.14	0.11	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.17				0.14	0.11	0.13	0.11	0.10	0.12						
402	郡山市	保育園	ひまわり保育園	10月7日	50cm	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.14				0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13						
403	郡山市	保育園	大成保育所	10月20日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.14				0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12						
404	郡山市	保育園	日和田保育所	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.15	0.12	0.15	0.11	0.11	0.10	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15			
					1m	0.11				0.11	0.15	0.12	0.11	0.10	0.12						
405	郡山市	保育園	喜久田保育所	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.14				0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
406	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11				
407	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月13日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11				
408	郡山市	保育園	西田保育所	10月13日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16	0.20	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.14		0.12		0.14	0.13	0.13	0.17	0.19	0.15				
409	郡山市	保育園	田村保育所	10月13日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.13		0.08		0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12				
410	郡山市	保育園	御代田保育所	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11				
411	郡山市	保育園	熱海保育所	10月9日	50cm	0.08	0.14	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10				
412	郡山市	保育園	中野保育所	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08				
413	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	10月16日	50cm			0.10	0.13							—	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m			0.11											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
414	郡山市	保育園	赤木保育所	10月28日	50cm	0.10	0.15	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.12		0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10					
415	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月16日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.10		0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11					
416	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月19日	50cm	0.11	0.21	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.11		0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13					
417	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14					
418	郡山市	保育園	桑野保育所	10月28日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.15	0.17	0.13	0.17	0.11	0.14	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.20		
					1m	0.14		0.13		0.16	0.13	0.16	0.11	0.12	0.14					
419	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	10月8日	50cm	0.12	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10					
420	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月8日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.11	0.11	0.12	0.14	0.10	0.08	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.08		0.11	0.11	0.14	0.10	0.08	0.11					
421	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月28日	50cm			0.09	0.08	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m			0.09		0.13	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
422	郡山市	保育園	富田保育所	10月8日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14		0.12		0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12				
423	郡山市	保育園	八山田保育園	10月5日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.12	0.14	0.19	0.18	0.14	0.15	0.16	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14		0.12		0.14	0.19	0.19	0.14	0.16	0.16				
424	郡山市	保育園	久保田保育所	10月5日	50cm	0.11		0.11		0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○	第8回学校等名称:乙高保育所 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.11		0.10		0.12	0.13	0.10	0.11	0.13	0.12				
425	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月5日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.14	0.11	0.13	0.14	0.11	0.13	0.12	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.11		0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13				
426	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15		0.12		0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14				
427	郡山市	保育園	香久池保育所	10月15日	50cm	0.22	0.23	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.20		0.14		0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14				
428	郡山市	保育園	開成保育所	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12				
429	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月15日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.12	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.11		0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
430	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月16日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.16	0.15	0.18	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.13		0.11		0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.15					
431	郡山市	保育園	笑風にこにこ保育園	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.10		0.11	0.09	0.11	0.11	0.11						
432	郡山市	保育園	中町はなさと保育園	10月28日	50cm			0.12								ー	新規調査のため、第8回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m			0.14												
433	郡山市	保育園	ポニー保育園	10月6日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.22	0.14	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.18		0.14		0.15	0.17	0.16	0.18	0.14	0.16					
434	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所附属坪井病院 院内託児所	10月6日	50cm	0.14	0.18	0.16	0.16	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.15		0.16		0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11					
435	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月6日	50cm	0.14	0.11	0.10	0.09	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12		0.11		0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12					
436	郡山市	保育園	ワイズブリスクールアンドキンダーガー テン	10月6日	50cm	0.15		0.12	0.13							ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.16		0.12												
437	郡山市	保育園	あさか保育園	10月6日	50cm			0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m			0.09		0.11	0.12	0.12	0.14	0.15	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
438	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	10月6日	50cm	0.17	0.15	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.17		0.11		0.13	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13				
439	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	10月6日	50cm			0.12	0.17	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m			0.13		0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12				
440	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月15日	50cm	0.13		0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.09		0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10				
441	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10								ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11		0.08											
442	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	10月15日	50cm	0.16		0.16	0.16								ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.15		0.16											
443	郡山市	保育園	小金林保育園	10月7日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.13		0.10		0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12				
444	郡山市	保育園	光ベビーホーム	10月7日	50cm	0.09	0.16	0.12	0.16	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.12		0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10				
445	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター 保育室	10月20日	50cm	0.12		0.14	0.17							ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.12		0.13											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
446	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	10月20日	50cm	0.14	/	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
447	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月19日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.14	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	/	/		
448	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にここ託児所	10月9日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.16	/	0.14	/	0.21	0.18	0.18	0.18	0.21	0.19	/	/		
449	郡山市	保育園	わかき保育園	10月9日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14	/	0.13	/	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	/	/		
450	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	10月9日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11	/	0.11	/	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	/	/		
451	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	10月16日	50cm	0.12	/	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
452	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
453	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月16日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.15	0.13	0.15	0.18	0.15	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.13	/	0.13	/	0.13	0.14	0.19	0.15	0.14	0.15	/	/		



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
454	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月16日	50cm	0.16	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
455	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモ口保育園	10月15日	50cm	0.13	/	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.14	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/				
456	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月19日	50cm	/	/	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
457	郡山市	保育園	こぼと保育園	10月19日	50cm	0.15	0.17	0.17	0.17	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.16	/	0.16	/	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	/				
458	郡山市	保育園	たかだ保育園	10月19日	50cm	/	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
459	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月19日	50cm	0.21	0.27	0.11	0.12	0.16	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.21	/	0.11	/	0.16	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	/				
460	郡山市	保育園	のびのび学園	10月8日	50cm	0.15	0.13	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14	/	0.09	/	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	/				
461	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月8日	50cm	/	/	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.17	0.17	0.13	0.13	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	/	/	0.11	/	0.10	0.11	0.10	0.16	0.18	0.13	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
462	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月8日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14		0.13		0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12				
463	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月8日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
464	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	10月28日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.13		0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.15				
465	郡山市	保育園	どんぐり保育園	10月8日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	—	第8回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.14		0.11		0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10				
466	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月5日	50cm			0.14	0.16							—	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m			0.15											
467	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.11		0.12		0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13				
468	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	10月5日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.14	0.14	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.15		0.13		0.13	0.17	0.20	0.17	0.16	0.17				
469	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月5日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.11							—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.10		0.09											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
470	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月5日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.17		0.13		0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				
471	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月5日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14							ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.13		0.12											
472	郡山市	保育園	あおい保育園	10月5日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.15		0.14		0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14				
473	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月14日	50cm	0.18	0.14	0.11	0.15							○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可		
					1m	0.18		0.11											
474	郡山市	保育園	あすか保育園	10月14日	50cm			0.15	0.14							ー	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m			0.15											
475	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	10月15日	50cm	0.21		0.16	0.17							ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [昇降口] 店舗裏口 [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.21		0.16											
476	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月14日	50cm	0.15	0.14	0.21	0.14							ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15		0.21											
477	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月16日	50cm			0.12	0.11							ー	[正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m			0.12											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
478	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	10月15日	50cm	/	/	0.13	0.14	0.13	0.22	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	/	/	0.12	/	0.13	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17				
479	郡山市	保育園	いずみ保育園	10月15日	50cm	/	/	0.14	0.17	0.11	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	/	/	0.15	/	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13				
480	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼぼ保育園	10月28日	50cm	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.17	/	0.11	/	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12				
481	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室	10月15日	50cm	0.26	/	0.31	0.29	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.26	/	0.31	/	/	/	/	/	/	/				
482	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	10月15日	50cm	/	/	0.18	0.20	0.14	0.14	0.16	0.13	0.15	0.14	0.15	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	/	/	0.17	/	0.15	0.15	0.18	0.13	0.17	0.16				
483	郡山市	保育園	キッズム保育園	10月15日	50cm	0.23	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.24	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/				
484	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	10月16日	50cm	0.24	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.22	/	0.11	/	/	/	/	/	/					
485	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月16日	50cm	0.17	0.22	0.12	0.29	0.14	0.11	0.15	0.17	0.13	0.14	0.14	ー	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.17	/	0.12	/	0.14	0.12	0.16	0.17	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
486	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	10月16日	50cm	/	/	0.15	0.21	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	/	/	0.15	/	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16					
487	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室	10月14日	50cm	0.28	0.28	0.17	0.18	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.27	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/					
488	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保 育室	10月5日	50cm	0.13	0.16	0.15	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.13	/	0.15	/	/	/	/	/	/	/					
489	郡山市	保育園	虹保育園	10月15日	50cm	0.17	/	0.14	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.17	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/					
490	郡山市	保育園	自然体験保育園ココカラ	10月7日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07					
491	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学 園ヨコミネ郡山	10月8日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.11	0.13	0.12	0.19	0.17	0.13	0.15	0.16	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15			
					1m	0.14	/	0.10	/	0.13	0.12	0.16	0.16	0.14	0.14					
492	郡山市	保育園	アートチャイルドルーム	10月5日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/					
493	郡山市	保育園	豊和保育園	10月9日	50cm	0.14	/	0.10	/	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	0.13	新規調査のため、第8回調査結果無し				
					1m	0.15	/	0.10	/	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
494	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月6日	50cm	0.15	0.20	0.13	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.13		0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13					
495	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.17	0.10	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.10		0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12					
496	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.14	0.11	0.11	0.11	0.19	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.13		0.10		0.11	0.11	0.10	0.16	0.12	0.12					
497	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	10月6日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.13		0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13					
498	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月8日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	○	[校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16		0.12		0.13	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13					
					50cm					0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m					0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10					
499	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.11		0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12					
500	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14		0.10		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
501	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.16	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.10		0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.13				
502	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.13		0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12				
503	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11				
504	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11				
505	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月14日	50cm	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.12		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
506	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.11		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11				
507	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09				
508	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月16日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.15		0.13		0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
509	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.10		0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.12				
510	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10				
511	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.10	0.10	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.09		0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.11				
512	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.12		0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10				
513	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.16	0.18	0.12	0.13	0.11	0.14	0.15	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.16		0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.13				
514	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.12		0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12				
515	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月5日	50cm	0.16	0.15	0.17	0.17	0.13	0.13	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.17		0.17		0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13				
516	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.11	0.12	0.10	0.14	0.13	0.15	0.13	0.16	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.12		0.12		0.15	0.13	0.15	0.13	0.16	0.14				



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
517	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10				
518	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.11		0.10		0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12				
519	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.15	0.15	0.13	0.11	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.11		0.10	0.16	0.14	0.12	0.11	0.13				
520	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月19日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.13		0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12				
521	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月20日	50cm	0.14	0.12	0.11	0.10	0.12	0.16	0.14	0.10	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.14		0.10		0.13	0.16	0.14	0.10	0.12	0.13				
522	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月20日	50cm	0.12	0.14	0.14	0.18	0.12	0.12	0.14	0.14	0.22	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.12		0.15		0.12	0.13	0.14	0.14	0.20	0.15				
523	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.12		0.10		0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13				
524	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	10月16日	50cm			0.15	0.16	0.12	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m			0.15		0.13	0.16	0.15	0.11	0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
525	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	10月15日	50cm	0.13	0.18	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.14		0.13		0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11				
526	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12				
527	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	10月6日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.13	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.10		0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13				
528	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月8日	50cm	0.16	0.14	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.18	0.14	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.15		0.15		0.20	0.15	0.16	0.17	0.13	0.16				
529	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	10月6日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.09	0.15	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.09		0.15	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13				
530	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.09		0.08		0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14				
531	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月8日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10		0.09		0.14	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13				
532	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月8日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.15	0.22	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.22	
					1m	0.16		0.12		0.21	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
533	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.17	0.12	0.10	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.11		0.09	0.15	0.17	0.12	0.11	0.13				
534	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	10月7日	50cm	0.15	0.17	0.09	0.09	0.22	0.11	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.21	
					1m	0.15		0.09		0.21	0.11	0.13	0.13	0.15	0.15				
535	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.10		0.10	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12				
536	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月19日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.18	0.20	0.17	0.10	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.08		0.09		0.13	0.19	0.19	0.15	0.10	0.15				
537	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.10		0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10				
538	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月19日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.11		0.09		0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10				
539	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月19日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.11		0.11		0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12				
540	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10		0.10		0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	第8回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第8回調査結果			
541	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月9日	50cm	0.17	0.17	0.20	0.22	0.20	0.17	0.14	0.19	0.23	0.19	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.22	
					1m	0.18		0.18		0.19	0.18	0.15	0.19	0.22	0.19				
542	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09		0.11		0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12				
543	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.16	0.26	0.22	0.14	0.16	0.14	0.18	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.24	
					1m	0.14		0.14		0.24	0.22	0.15	0.16	0.14	0.18				
544	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.14	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.10		0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11				
545	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月14日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.12		0.12		0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12				
546	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月5日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.16	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14		0.12		0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12				
547	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.13		0.12		0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12				
548	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.12		0.12		0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
549	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10				
550	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.09		0.10		0.13	0.10	0.09	0.13	0.12	0.11				
551	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月13日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.10		0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11				
552	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.10		0.15	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12				
553	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月13日	50cm	0.20	0.18	0.11	0.13	0.17	0.14	0.18	0.14	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.19		0.12		0.16	0.13	0.17	0.13	0.14	0.15				
554	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.13		0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12				
555	郡山市	小学校	郡山市立根木屋小学校	10月13日	50cm	0.23	0.19	0.15	0.20	0.13	0.12	0.13	0.14	0.20	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.22		0.15		0.13	0.13	0.14	0.15	0.19	0.15				
556	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.12	0.15	0.19	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.14		0.11		0.15	0.18	0.16	0.17	0.13	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
557	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月13日	50cm	0.18	0.19	0.13	0.14	0.13	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.17		0.13		0.15	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14				
558	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.13		0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12				
559	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16	0.12	0.09	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.11		0.13	0.13	0.15	0.12	0.09	0.12				
560	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月13日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12		0.09		0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11				
561	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.12		0.14	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12				
562	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10				
563	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.08		0.11		0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.10				
564	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.12		0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
565	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.10		0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12				
566	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12		0.12		0.11	0.13	0.10	0.10	0.13	0.11				
567	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	△	郡山市立湖南中学校と同一施設	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			
568	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月9日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.15	0.14	0.10	0.13	0.12	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.09		0.11	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13				
569	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月16日	50cm	0.15	0.27	0.10	0.14	0.14	0.12	0.19	0.21	0.16	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.15		0.11		0.14	0.13	0.18	0.22	0.16	0.17				
570	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.14		0.11	0.14	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.12		0.15		0.11	0.14	0.17	0.12	0.11	0.13				
571	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.17	0.11	0.19	0.14	0.15	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10		0.09		0.12	0.17	0.10	0.20	0.14	0.15				
572	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.17	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.12		0.12		0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
573	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	10月8日	50cm	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.12	0.15	0.14	0.16	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.14		0.10	0.12	0.16	0.15	0.14	0.13					
574	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	10月8日	50cm	0.17	0.17	0.15	0.12	0.18	0.19	0.13	0.19	0.14	0.17	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.16		0.15		0.18	0.19	0.12	0.16	0.14	0.16					
575	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	10月8日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16	0.23	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.09		0.09		0.15	0.22	0.13	0.12	0.14	0.15					
576	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.13		0.14		0.17	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15					
577	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月5日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.15	0.14	0.14	0.19	0.16	0.11	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.09		0.11		0.14	0.15	0.18	0.16	0.12	0.15					
578	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月5日	50cm	0.17	0.18	0.12	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.16		0.12		0.14	0.14	0.13	0.12	0.15	0.14					
579	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.15	0.16	0.17	0.17	0.13	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.10		0.11		0.14	0.16	0.17	0.17	0.13	0.15					
580	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.14	0.14	0.09	0.12	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.14		0.10	0.13	0.12	0.16	0.13	0.13					



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
581	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	10月15日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.11		0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13				
582	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月15日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.14	0.16	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.13		0.13		0.16	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16				
583	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月19日	50cm	0.11		0.10		0.16	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.15	○	[正門][昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [昇降口] 仮設校舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.11		0.10		0.16	0.11	0.14	0.12	0.10	0.13				
584	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月15日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.15	0.21	0.21	0.16	0.14	0.12	0.17	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.23	
					1m	0.14		0.16		0.21	0.22	0.15	0.15	0.12	0.17				
585	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月16日	50cm	0.12		0.14		0.11	0.15	0.15	0.13	0.10	0.13	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.12		0.14		0.10	0.13	0.14	0.13	0.10	0.12				
586	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.24	0.12	0.13	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11		0.12		0.13	0.12	0.21	0.13	0.13	0.14				
587	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用	
					1m	0.11	0.11	0.14		0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			
588	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月6日	50cm	0.13		0.10		0.18	0.28	0.15	0.21	0.12	0.19	○			
					1m	0.13	0.15	0.10	0.15	0.18	0.24	0.14	0.19	0.13	0.18			0.18	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
589	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	10月6日	50cm	0.15	/	0.11	/	0.13	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	/	○		
					1m	0.16	0.17	0.11	0.15	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13			
590	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月8日	50cm	0.16	/	0.27	/	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.16	0.18	0.25	0.29	0.12	0.12	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13			
591	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月7日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.11	0.12	0.19	0.17	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.13	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.17	0.17	0.14	0.15	0.14			
592	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月19日	50cm	0.27	/	0.13	/	0.12	0.14	0.12	0.16	0.12	0.13	/	○		
					1m	0.23	0.28	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13			
593	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月19日	50cm	0.13	/	0.10	/	0.11	0.16	0.13	0.13	0.20	0.15	/	○		
					1m	0.13	0.13	0.10	0.09	0.12	0.15	0.13	0.14	0.18	0.14	0.14			
594	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月9日	50cm	0.17	/	0.10	/	0.28	0.19	0.24	0.13	0.22	0.21	/	○		
					1m	0.18	0.22	0.11	0.12	0.25	0.20	0.21	0.13	0.21	0.20	0.22			
595	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	10月9日	50cm	0.16	/	0.16	/	0.15	0.13	0.11	0.10	0.15	0.13	/	○		
					1m	0.16	0.19	0.17	0.18	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13	0.15			
596	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月14日	50cm	0.14	/	0.10	/	0.15	0.18	0.12	0.13	0.12	0.14	/	○		
					1m	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	0.17	0.13	0.14	0.12	0.14	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
597	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.11	/	0.11	0.10	0.11	0.14	0.13	0.12	/	○		
					1m	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11			
598	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.12	/	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.12	0.10	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14			
599	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月13日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] テニスコート	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10			
600	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月13日	50cm	0.18	/	0.11	/	0.12	0.15	0.13	0.12	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.18	0.18	0.11	0.11	0.11	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13			
601	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月13日	50cm	0.14	/	0.14	/	0.11	0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.15	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12			
602	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10			
603	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	10月9日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.18	0.14	0.15	0.15	0.12	0.15	/	○		
					1m	0.11	0.13	0.10	0.15	0.18	0.14	0.14	0.15	0.12	0.15	0.16			
604	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	△	郡山市立湖南小学校と同一施設	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
605	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	10月8日	50cm	0.13	/	0.09	/	0.11	0.13	0.21	0.16	0.12	0.15	/	○		
					1m	0.14	0.15	0.10	0.10	0.12	0.13	0.21	0.15	0.12	0.15	0.13			
606	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月5日	50cm	0.16	/	0.12	/	0.14	0.14	0.18	0.32	0.16	0.19	/	○		
					1m	0.21	0.20	0.12	0.12	0.13	0.14	0.18	0.27	0.15	0.17	0.19			
607	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月5日	50cm	0.10	/	0.09	/	0.20	0.22	0.13	0.12	0.13	0.16	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.12	0.21	0.22	0.13	0.12	0.12	0.16	0.15			
608	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	10月15日	50cm	0.16	/	0.15	/	0.15	0.14	0.19	0.14	0.13	0.15	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.19	0.14	0.13	0.15	0.16			
609	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月15日	50cm	0.12	/	0.12	/	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	/	○	[正門] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [昇降口] 第8回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し	
					1m	0.12	/	0.13	/	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.19			
610	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.18	/	0.17	0.19	0.15	0.20	0.18	0.18	/	○		
					1m	0.15	0.15	0.18	0.23	0.16	0.20	0.14	0.18	0.17	0.17	0.19			
611	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月15日	50cm	0.13	/	0.13	/	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	/	○		
					1m	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.10			
612	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月14日	50cm	0.12	/	0.11	/	0.11	0.09	0.12	0.10	0.12	0.11	/	○		
					1m	0.11	0.18	0.10	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
613	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.16	0.11	0.16	0.14	0.19	0.15	/	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.16	0.11	0.16	0.14	0.18	0.15	0.17			
614	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	10月8日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.11	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13			
615	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月7日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.11	0.11	0.14	0.14	0.09	0.12	/	○		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.14	0.09	0.12	0.16			
616	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	10月7日	50cm	0.11	0.11	0.13	/	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用	
					1m	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			
617	郡山市	高等学校	郡山高校	10月7日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	/	○		
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13			
618	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月13日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	/			
					1m	0.11	0.10	0.10	0.09	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14			
619	郡山市	高等学校	湖南高校	10月7日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	/			
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09			
620	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	10月16日	50cm	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.13	0.17	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
621	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月16日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.13	0.14	0.13	0.17	0.17	0.15	/	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド	
					1m	0.15	0.15	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15	0.15			
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.14	0.22	0.19	0.17	0.17	/	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.14	0.15	0.22	0.20	0.17	0.18	0.18			
622	郡山市	高等学校	あさか開成高校	10月16日	50cm	0.20	/	0.17	/	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	0.15	/	○		
					1m	0.17	0.20	0.17	0.21	0.13	0.15	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16			
623	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月5日	50cm	0.21	/	0.13	/	0.09	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	/	○		
					1m	0.23	0.29	0.13	0.12	0.09	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.16			
624	郡山市	高等学校	郡山東高校	10月15日	50cm	0.27	/	0.14	/	0.12	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	/	○		
					1m	0.28	0.32	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15			
625	郡山市	高等学校	安積高校	10月20日	50cm	0.16	/	0.16	/	0.14	0.12	0.12	0.19	0.11	0.14	/	○		
					1m	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.12	0.13	0.17	0.11	0.13	0.12			
626	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月15日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.13	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14	/	○		
					1m	0.14	0.24	0.13	0.14	0.13	0.17	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14			
627	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月14日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	/	○		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
628	郡山市	高等学校	尚志高校	10月7日	50cm	0.13	/	0.11	/	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	/	○			
					1m	0.14	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13				
629	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月14日	50cm	0.16	/	0.10	/	0.15	0.13	0.15	0.10	0.12	0.13	/	○			
					1m	0.16	0.18	0.09	0.12	0.15	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.14				
630	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月19日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	/	○			
					1m	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14				
631	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	10月6日	50cm	0.13	0.25	0.11	0.17	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15				
					1m	0.14	0.24	0.11	0.18	0.12	0.14	0.10	0.10	0.13	0.12	0.15				
632	郡山市	特別支援学校	福島県立壺学校	10月7日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	○	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.16	0.19	0.15	0.13	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10				
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.16	0.15	0.16	0.14	0.15	0.14	○	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.13				
633	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.12	0.10	0.18	0.20	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17				
					1m	0.09	0.08	0.12	0.11	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17				
634	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.14	0.16	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15	0.16	0.14	0.16	/	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
635	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	10月8日	50cm	0.17	0.23	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.18	0.22	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
636	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	10月16日	50cm	0.16	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	0.14	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
637	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月20日	50cm	/	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
638	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月16日	50cm	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
639	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	10月14日	50cm	0.13	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.15	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
640	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	0.16	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
641	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月14日	50cm	0.15	/	0.10	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[校庭・園庭等] キャンパス広場 国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用
					1m	0.15	0.15	0.10	0.10	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27		
642	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月14日	50cm	0.19	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.20	0.25	0.19	0.19	/	/	/	/	/	/	/		



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
643	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月6日	50cm	0.14	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.15	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			
644	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	10月16日	50cm	/	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.18	0.18	/	/	/	/	/	/				
645	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.14	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、専門学校国際情報工科大学 校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.15	0.15	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
646	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月14日	50cm	/	/	0.12	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.13	0.12	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
647	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.11	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、専門学校国際情報工科大学校と共用	
					1m	/	/	0.12	0.11	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
648	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	10月15日	50cm	0.20	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.19	0.24	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/				
649	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	10月19日	50cm	/	/	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.16	0.26	/	/	/	/	/	/				
650	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月19日	50cm	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
651	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	10月15日	50cm	0.25		0.14										—	[昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.24	0.27	0.16												
652	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○			
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12				

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。  
中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。  
特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。