

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
380	会津若松市	その他	会津児童園	8月4日	50cm			0.08	0.07	0.06		敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 第12回から測定箇所を変更したため、新規地点
					1m			0.07	0.08	0.06		
381	会津若松市	その他	若松乳児院	8月11日	50cm			0.09	0.08	0.08	0.08	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定
					1m			0.09	0.08	0.08	0.07	
382	会津若松市	その他	会津児童相談所	8月7日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	
383	会津若松市	児童館・児童センター	行仁町児童センター	8月12日	50cm			0.10	0.09	0.08	0.07	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.08	0.07	
384	会津若松市	児童館・児童センター	城前児童センター	8月11日	50cm			0.07	0.06	0.07	0.08	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] つばくろ公園を園庭として使用
					1m			0.07	0.06	0.07	0.07	
385	会津若松市	児童館・児童センター	西七日町児童館	8月11日	50cm			0.07	0.07	0.09	0.09	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定
					1m			0.08	0.07	0.09	0.08	
386	会津若松市	その他	会津若松市大木の芝原公園	8月11日	50cm					0.11	0.11	屋外施設のため[園庭等]のみ測定
					1m					0.10	0.11	
387	会津若松市	放課後児童クラブ	城南第一こどもクラブ	8月3日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	
388	会津若松市	放課後児童クラブ	城西こどもクラブ	8月3日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
389	会津若松市	放課後児童クラブ	東山こどもクラブ	8月12日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
390	会津若松市	放課後児童クラブ	一箕第一こどもクラブ	8月12日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
391	会津若松市	放課後児童クラブ	神指こどもクラブ	8月11日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
392	会津若松市	放課後児童クラブ	松長第一こどもクラブ	8月7日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	
393	会津若松市	放課後児童クラブ	松長第二こどもクラブ	8月7日	50cm	0.10	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
394	会津若松市	放課後児童クラブ	小金井第二こどもクラブ	8月4日	50cm	0.07	/	0.06	/	/	/	移転により新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.07	/	0.06	/	/	/	
395	会津若松市	その他	障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ	8月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	
396	会津若松市	その他	児童発達支援センターゆめみっこ	8月3日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
397	会津若松市	その他	会津通園訓練センターたんぼぼ園	8月7日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	
398	会津若松市	その他	杜のくまさん	8月11日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.06	/	/	
399	会津若松市	その他	ほっとハウスばうむ	8月3日	50cm	/	/	0.06	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.07	/	/	
400	会津若松市	その他	総合発達支援プラザふらっぶ	8月11日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.05	/	移転により新規地点
					1m	0.06	/	0.06	/	0.05	/	
401	会津若松市	その他	多機能型事業所「はるか」	8月4日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	
402	会津若松市	放課後子ども教室	あいづっ子クラブ(生涯学習総合センター稽古堂)	8月11日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	
403	会津若松市	放課後子ども教室	こうざしっ子クラブ(中央公民館神指分館)	8月11日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	
404	会津若松市	放課後子ども教室	東チャレンジクラブ(東公民館)	8月12日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.09	0.09			
405	会津若松市	放課後子ども教室	南チャレンジキッズ(南公民館)	8月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08			
406	会津若松市	放課後児童クラブ	城北こどもクラブ	8月12日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
407	会津若松市	放課後児童クラブ	謹教こどもクラブ	8月3日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
408	会津若松市	放課後児童クラブ	門田こどもクラブ	8月4日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	
409	会津若松市	放課後児童クラブ	城南第二こどもクラブ	8月3日	50cm			0.06	0.06	0.05	0.06	敷地入口と玄関が近いので、玄関のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.05	0.05	
410	会津若松市	放課後児童クラブ	一箕第二こどもクラブ	8月12日	50cm			0.08	0.07			敷地入口と玄関が近いので、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.07	0.06			
411	会津若松市	放課後児童クラブ	日新こどもクラブ	8月11日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	
412	会津若松市	放課後児童クラブ	湊こどもクラブ	8月12日	50cm	0.07	0.05	0.10	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.09	0.08	0.07	0.07	
413	会津若松市	放課後児童クラブ	荒館こどもクラブ	8月11日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
414	会津若松市	放課後児童クラブ	小金井第一こどもクラブ	8月3日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06			[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.08	0.06			
415	会津若松市	放課後児童クラブ	川南こどもクラブ	8月4日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	
416	会津若松市	その他	マカッセ	8月7日	50cm	/	/	0.06	0.05	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.05	/	/	
417	会津若松市	放課後児童クラブ	永和こどもクラブ	8月11日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	
418	会津若松市	その他	母子生活支援施設はる	8月7日	50cm	0.08	0.06	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.06	0.06	0.07	/	/	
419	会津若松市	放課後児童クラブ	一箕第三こどもクラブ	8月12日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	
420	会津若松市	その他	ファミリー・キッズ会津若松	8月11日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	新規地点 敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	/	/	/	
421	会津若松市	その他	ファミリー・キッズ会津若松2	8月11日	50cm	/	/	0.06	/	/	/	新規地点 敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.05	/	/	/	
422	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市関柴児童館	8月12日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	
423	喜多方市	放課後児童クラブ	上三宮児童クラブ	8月12日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.09	0.08	/	/	
424	喜多方市	児童館・児童センター	喜多方市中央児童館	8月12日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.08	0.08	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定
					1m	/	/	0.08	0.08	0.07	0.07	
425	喜多方市	放課後児童クラブ	塩川児童クラブ	8月12日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/	[敷地入口] 工事等により 近傍で測定 [園庭等] 無し
					1m	0.09	0.07	0.08	0.09	/	/	
426	喜多方市	放課後児童クラブ	喜多方児童クラブ	8月12日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
427	喜多方市	放課後児童クラブ	駒形児童クラブ	8月12日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
428	喜多方市	放課後児童クラブ	松山児童クラブ	8月12日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
429	喜多方市	放課後児童クラブ	堂島児童クラブ	8月12日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
430	喜多方市	放課後児童クラブ	高郷児童クラブ	8月12日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.08	
431	喜多方市	放課後児童クラブ	熱塩加納児童クラブ	8月12日	50cm	0.08	0.08	0.05	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.05	0.09	/	/	
432	喜多方市	その他	杜のくまさんinしおかわ	8月12日	50cm	/	/	0.07	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.06	/	/	
433	喜多方市	放課後児童クラブ	やまと児童クラブ	8月12日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.09	0.08	0.06	0.07	
434	喜多方市	放課後児童クラブ	姥堂児童クラブ	8月12日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	
435	喜多方市	放課後児童クラブ	しきみ第二児童クラブ	8月12日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	
436	喜多方市	放課後児童クラブ	慶徳児童クラブ	8月12日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	
437	喜多方市	放課後児童クラブ	岩月児童クラブ	8月12日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
438	喜多方市	放課後児童クラブ	熊倉児童クラブ	8月12日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
439	喜多方市	その他	ファミリー・キッズ喜多方	8月12日	50cm	0.07	/	0.05	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.07	/	0.06	/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
440	磐梯町	児童館・児童センター	磐梯町児童館	8月12日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09			
441	磐梯町	その他	BOSCO KIDS磐梯	8月12日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07			
442	猪苗代町	児童館・児童センター	猪苗代町児童館	8月7日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
443	猪苗代町	放課後児童クラブ	翁島児童クラブ	8月7日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	
444	猪苗代町	放課後児童クラブ	千里児童クラブ	8月7日	50cm			0.08	0.07	0.07	0.08	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定
					1m			0.06	0.07	0.06	0.07	
445	猪苗代町	放課後児童クラブ	緑児童クラブ	8月7日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	
446	猪苗代町	放課後児童クラブ	長瀬児童クラブ	8月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
447	猪苗代町	その他	ばんだい荘わかば	8月7日	50cm	0.05	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.05	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	
448	猪苗代町	放課後児童クラブ	猪苗代児童クラブ	8月7日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.10	
449	猪苗代町	その他	こどものひろば プリモ	8月7日	50cm	0.08		0.06		0.09		新規地点
					1m	0.08		0.05		0.08		
450	会津坂下町	その他	かわらご園	8月12日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	
451	会津坂下町	放課後児童クラブ	わんぱく南クラブ	8月12日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	ばんげ南っ子クラブ(坂下中央公民館外)がわんぱく南クラブに統合
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	今回調査結果	第12回調査結果	
452	会津坂下町	その他	leaf	8月12日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07			
453	会津坂下町	その他	子育てふれあい交流センター	8月12日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	
454	湯川村	放課後子ども教室	湯川村放課後支援事業(ユースピアゆがわ)	8月12日	50cm	0.12	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	
455	湯川村	その他	杜のくまさんinゆがわ(従たる事業所)	8月12日	50cm	0.08		0.07				新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.08		0.07				
456	柳津町	放課後子ども教室	ジャンプやないづ(やないづふれあい館)	8月11日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	
457	柳津町	放課後子ども教室	杉の子サークル(西山地区交流センター)	8月11日	50cm	0.07		0.08		0.09		移転により新規地点 [園庭等] 西山小学校校庭を園庭として使用
					1m	0.07		0.09		0.08		
458	三島町	放課後子ども教室	桐の子隊(三島町公民館)	8月11日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.07	0.09	0.10			
459	金山町	放課後子ども教室	よこたふれあい教室(横田公民館)	8月11日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.08	0.09	0.10			
460	金山町	放課後子ども教室	金小ゆうがたクラブ(金山町開発センター)	8月11日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07			
461	会津美里町	児童館・児童センター	高田児童館	8月3日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	[園庭等] No.466風の子スクール(会津美里町公民館)と共用
					1m	0.07	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	
462	会津美里町	その他	会津美里町子育て支援センター	8月3日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
463	会津美里町	放課後子ども教室	ニッキーあいらんど(新鶴公民館・構造改善センター)	8月3日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第13回)結果
(令和2年8月3日～8月19日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
464	会津美里町	その他	ハッピーロード美里デイサービスセンター	8月3日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.06	0.08			
465	会津美里町	放課後子ども教室	Go郷寺子屋教室(本郷公民館)	8月3日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	
466	会津美里町	放課後子ども教室	風の子スクール(会津美里町公民館)	8月3日	50cm	0.07		0.08		0.07	0.07	移転により新規地点 [園庭等] No.461高田児童館と共用
					1m	0.07		0.08		0.07	0.07	

※ 「第12回調査結果」とは、令和元年7月25日から8月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第12回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。