

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
221	郡山市	児童館・児童センター	郡山市希望ヶ丘児童センター	7月25日	50cm	/	/	0.11	0.09	0.10	0.10	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定
					1m	/	/	0.10	0.09	0.10	0.10	
222	郡山市	放課後児童クラブ	富田小第3児童クラブ	7月23日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/	
223	郡山市	放課後児童クラブ	河内小児童クラブ	7月23日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	/	/	
224	郡山市	放課後児童クラブ	学童eキッズ	7月25日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.08	0.07	/	/	
225	郡山市	放課後児童クラブ	アクティブハウス大島	7月25日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.12	0.11	0.08	0.08	0.08	0.07	
226	郡山市	放課後児童クラブ	アクティブハウス富田東	7月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	/	/	
227	郡山市	放課後児童クラブ	ココネット・mam学童室	7月26日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.05	0.09	/	[園庭等] 第16回は調査対象外
					1m	0.06	0.08	0.07	0.06	0.08	/	
228	郡山市	放課後児童クラブ	学童保育なかよしクラブ	7月23日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	
229	郡山市	放課後児童クラブ	のびのび児童クラブ(ログハウス)	7月24日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/	
230	郡山市	放課後児童クラブ	のびのび児童クラブ(のびハウス)	7月24日	50cm	0.16	0.13	0.16	0.16	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.14	0.13	0.16	0.15	/	/	
231	郡山市	放課後児童クラブ	大町キッズベースほしくま児童クラブ	7月19日	50cm	0.12	/	0.09	/	/	/	[敷地入口][玄関] 測定地点変更のため新規 地点
					1m	0.12	/	0.10	/	/	/	
232	郡山市	放課後児童クラブ	アゴラ学童クラブ	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
233	郡山市	放課後児童クラブ	菜の花コーギー学童クラブ	7月18日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.09	0.08	0.07			
234	郡山市	放課後児童クラブ	富田東小第4児童クラブ	7月24日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.08	0.08			
235	郡山市	放課後児童クラブ	行健第二小第3児童クラブ	7月24日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.08	0.10			
236	郡山市	放課後児童クラブ	放課後児童クラブこどもすたあ	7月24日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08			
237	郡山市	放課後児童クラブ	まなそびビームス	7月26日	50cm	0.10		0.08				移転により新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10		0.07				
238	郡山市	放課後児童クラブ	まなそび海賊団	7月25日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.11	0.08	0.08			
239	郡山市	放課後児童クラブ	行健第二小第2児童クラブ	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.10	0.11	0.11			
240	郡山市	放課後児童クラブ	大槻小児童クラブ第3教室	7月29日	50cm	0.09		0.08				新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.09		0.07				
241	郡山市	放課後児童クラブ	行徳小児童クラブ第2教室	7月29日	50cm	0.11		0.12		0.11		新規地点
					1m	0.11		0.12		0.11		
242	郡山市	放課後児童クラブ	安積つつみ児童クラブ	7月29日	50cm							新規地点 [敷地入口][玄関][園庭等] 安積町つつみ幼稚園と共用
					1m							
243	郡山市	放課後児童クラブ	児童クラブベース	7月26日	50cm	0.10		0.07				新規地点 [敷地入口] No.269放課後等デイサービスひかり鳴神教室と共用 [園庭等] 無し
					1m	0.10		0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
244	郡山市	放課後児童クラブ	放課後児童クラブおひさま	7月29日	50cm	0.08	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.08	/	0.09	/	/	/	
245	郡山市	放課後児童クラブ	富久山幼稚園学童部	7月29日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	/	新規地点
					1m	0.07	/	0.08	/	0.09	/	
246	郡山市	放課後児童クラブ	富久山西幼稚園学童部	7月29日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.08	/	新規地点
					1m	0.09	/	0.09	/	0.08	/	
247	郡山市	放課後児童クラブ	とみた学園	7月29日	50cm	0.12	/	0.08	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.11	/	0.08	/	/	/	
248	郡山市	放課後児童クラブ	田村つつみ幼稚園児童クラブ	7月29日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	新規地点 [敷地入口][園庭等] 田村町つつみ幼稚園と 共用
					1m	/	/	0.07	/	/	/	
249	郡山市	その他	県中児童相談所	7月24日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
250	郡山市	その他	東部地域子育て支援センター	7月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
251	郡山市	その他	郡山市こども総合支援センター	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	
252	郡山市	その他	南部地域子育て支援センター	7月16日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	
253	郡山市	その他	入所支援事業所アルバ	7月16日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	[敷地入口] No.255通所支援事業所チエロと共 用 [園庭等] 無し
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	/	/	
254	郡山市	その他	郡山市立希望ヶ丘学園	7月25日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	
255	郡山市	その他	通所支援事業所チエロ	7月16日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/	[敷地入口] No.253入所支援事業所アルバと共 用 [園庭等] 無し
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
256	郡山市	その他	福島県総合療育センター	7月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.15	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	
257	郡山市	その他	児童発達支援事業所らくりあ	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	
258	郡山市	その他	めばえ学園	7月24日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	
259	郡山市	その他	安積愛育園パローネ	7月17日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.08	0.08	0.08			
260	郡山市	その他	放課後クラブコミュニティ	7月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.09	0.09			
261	郡山市	その他	ぼっけ	7月18日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09			[敷地入口] No.278ぼっけⅡと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.10	0.10			
262	郡山市	その他	放課後等デイサービス事業所そらば	7月18日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.11			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.09	0.11			
263	郡山市	その他	障害児通所支援事業所くるみ	7月16日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07			
264	郡山市	その他	プリムラ	7月16日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08			
265	郡山市	その他	ルピナス放課後等デイサービス	7月23日	50cm			0.08	0.08			敷地入口と玄関が近いので、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.08	0.09			
266	郡山市	その他	児童通所支援事業所さくらんぼ	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.09	0.12	0.11			
267	郡山市	その他	放課後子どもクラブぴこ	7月26日	50cm	0.10	0.08	0.07	0.06	0.10	0.11	[敷地入口][園庭等] No.279キッズクラブから ころ、No.288キッズスペースぶらーぽと共用
					1m	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
268	郡山市	その他	ピッコロクラブ	7月19日	50cm	/	/	0.09	0.10	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.10	/	/	
269	郡山市	その他	放課後等デイサービスひかり鳴神教室	7月26日	50cm	0.10	/	0.08	/	/	/	移転により新規地点 [敷地入口]No.243児童クラブ ペーすと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.08	/	/	/	
270	郡山市	その他	ハッピーテラス郡山緑町教室	7月19日	50cm	/	/	0.10	0.10	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	
271	郡山市	その他	児童通所支援事業所しゅぼん玉	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	/	/	
272	郡山市	その他	西部地域子育て支援センター	7月26日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	/	/	
273	郡山市	その他	北部地域子育て支援センター	7月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	/	/	
274	郡山市	その他	放課後等デイサービスあすえーるあさ か校	7月16日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	
275	郡山市	その他	わくわく	7月25日	50cm	/	/	0.11	0.11	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.11	/	/	
276	郡山市	その他	れんと	7月18日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	/	/	
277	郡山市	その他	えるーむ	7月26日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	
278	郡山市	その他	ぼっけⅡ	7月18日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09	/	/	[敷地入口] No.261ぼっけと 共用 [園庭等] なし
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	/	/	
279	郡山市	その他	キッズクラブからこ	7月26日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.07	0.10	0.11	[敷地入口][園庭等] No.267 放課後子どもクラブ びこ、No.288キッズクラブ ぶらーぼと共用
					1m	0.10	0.09	0.08	0.06	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
280	郡山市	その他	児童通所支援事業所すだち	7月22日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.06			[園庭等] 南東北こども学園と共用
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07			
281	郡山市	その他	放課後等デイサービスひかり富久山教室	7月22日	50cm			0.10	0.09			敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.09	0.08			
282	郡山市	その他	こどもプラス郡山	7月17日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.06	0.07			
283	郡山市	その他	放課後等デイサービスあすえーる とみた校	7月24日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.09	0.07			
284	郡山市	その他	れいるu	7月17日	50cm	0.09	0.08	0.11	0.11			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11			
285	郡山市	その他	れいるd	7月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08			
286	郡山市	その他	キッズサポートこおりやま	7月22日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.13	0.10	0.07	0.07			
287	郡山市	その他	重症児通所支援事業所キッズサポートこおりやま	7月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07			
288	郡山市	その他	キッズスペースぶらーぼ	7月26日	50cm	0.10	0.08	0.07	0.07	0.10	0.11	[敷地入口][園庭等] No.267放課後子どもクラブびこ、No.279キッズクラブからりと共用
					1m	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	
289	郡山市	その他	SUNSET CLUB	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08			
290	郡山市	その他	TOPS	7月25日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.06			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07			
291	郡山市	その他	スパークランド郡山	7月17日	50cm			0.08	0.08			敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.08	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
292	郡山市	その他	放課後等デイサービス ウィズ・ユア郡山中野	7月26日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	/	/	
293	郡山市	その他	ファミリー・キッズ郡山	7月18日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	/	/	
294	郡山市	その他	HOOK UP CLUB	7月18日	50cm	0.11	/	0.10	/	/	/	第16回施設等名称:HOOK UP 移転により新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.10	/	/	/	
295	郡山市	その他	わくわく子供ひろば郡山	7月17日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	/	/	
296	郡山市	その他	コベルプラス郡山朝日教室	7月19日	50cm	0.12	0.09	0.10	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10	/	/	
297	郡山市	その他	LEIF郡山	7月25日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.08	0.08	/	/	
298	郡山市	その他	ファミリーキッズ郡山2	7月16日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	
299	郡山市	その他	わくわく子供ひろば郡山安積	7月16日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
300	郡山市	その他	あゆむ	7月16日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	/	/	
301	郡山市	その他	コベルプラス郡山開成教室	7月18日	50cm	0.11	0.14	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.12	0.07	0.07	/	/	
302	郡山市	その他	トゥインクル広場	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08	/	/	
303	郡山市	その他	こどもサポート教室クラ・ゼミ郡山昭和校	7月17日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.09	0.08	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
304	郡山市	その他	郡山健康科学専門学校附属わんぱく 東都学園放課後等デイサービス	7月18日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.11	0.09	0.09	/	/	
305	郡山市	その他	放課後等デイサービス ウィズ・ユ一鶴 見坦	7月18日	50cm	0.18	0.21	0.12	0.11	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.18	0.21	0.13	0.12	/	/	
306	郡山市	その他	放課後等デイサービス ココカラLIFE 水門教室	7月17日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	
307	郡山市	その他	放課後等デイサービスひかり富田教室	7月23日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.08	0.07	0.07	/	/	
308	郡山市	その他	放課後等デイサービス あおぞら富田 教室	7月23日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	/	/	
309	郡山市	その他	運動学習支援教室そら・ふね富田	7月24日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	/	/	
310	郡山市	その他	児童発達支援事業所はなはな	7月16日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	/	/	
311	郡山市	その他	あそびすたあ久留米	7月29日	50cm	0.07	/	0.06	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.08	/	0.06	/	/	/	
312	郡山市	その他	ステージ・オブ未来	7月29日	50cm	0.09	/	0.06	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.09	/	0.07	/	/	/	
313	郡山市	その他	放課後等デイサービス ココカラLIFE 七ツ池教室	7月29日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.15	/	新規地点
					1m	0.14	/	0.12	/	0.15	/	
314	郡山市	その他	児童発達支援事業 ほんど	7月29日	50cm	0.09	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	
315	郡山市	その他	きっずファーストスペース「れいるあ」	7月29日	50cm	0.10	/	0.10	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.11	/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
316	郡山市	その他	こども発達支援センター	7月29日	50cm	0.09		0.09		0.09		新規地点
					1m	0.09		0.09		0.08		
317	郡山市	その他	学校法人郡山私幼教学園みらいサポート	7月29日	50cm			0.07				新規地点 [敷地入口][園庭等] みらい幼稚園と共用
					1m			0.06				

※ 「第16回調査結果」とは、令和5年7月6日～7月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第16回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。