

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第4回)結果
(平成24年7月24日～平成24年7月30日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

—…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
278	相馬市	その他	相馬愛育園	7月27日	50cm	0.17	0.31	0.12	0.15	0.11	0.14	0.12	0.11	0.13	0.12	0.17	○	
					1m	0.18	0.31	0.13	0.17	0.10	0.17	0.13	0.12	0.14	0.13	0.19		
279	相馬市	児童館・児童センター	相馬市川原町児童センター	7月27日	50cm	0.19	0.31	0.14	0.17	0.14	0.16	0.12	0.14	0.15	0.14	0.17	○	
					1m	0.18	0.27	0.14	0.17	0.14	0.16	0.12	0.16	0.16	0.15	0.17		
280	相馬市	児童館・児童センター	相馬市中央児童センター	7月27日	50cm	0.32	0.43	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16	0.10	0.15	0.15	0.19	○	
					1m	0.28	0.34	0.14	0.19	0.17	0.19	0.18	0.11	0.16	0.16	0.20		
281	相馬市	その他	のびっこらんどキララ	7月26日	50cm	0.29	0.42	0.20	0.24	0.23	0.23	0.30	0.24	0.24	0.25	0.36	—	[園庭等] 駐車場
					1m	0.27	0.39	0.18	0.25	0.21	0.21	0.25	0.22	0.22	0.22	0.32		
282	相馬市	その他	のびっこらんど相馬	7月27日	50cm	0.28	0.40	0.23	0.29								—	[園庭等] 無し
					1m	0.26	0.36	0.24	0.31									
283	相馬市	放課後子ども教室	プレイスポットそうま(スポーツアリーナそうま)	7月26日	50cm	0.14	0.24	0.15	0.19								—	[園庭等] 無し 前回調査時は50cmのみ
					1m	0.13		0.14										
284	相馬市	放課後子ども教室	みどりのふれあい広場(八幡公民館)	7月27日	50cm	0.31	0.48	0.20	0.34								—	[園庭等] 無し 前回調査時は50cmのみ
					1m	0.30		0.23										
285	南相馬市	児童館・児童センター	上町児童センター	7月27日	50cm	0.36	0.51	0.12	0.18	0.14	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.22	○	[園庭等] 西側園庭
					1m	0.34	0.46	0.13	0.20	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.23		
					50cm					0.19	0.18	0.17	0.25	0.20	0.20	0.26	○	[園庭等] 東側園庭
					1m					0.19	0.19	0.18	0.24	0.20	0.20	0.28		
286	南相馬市	児童館・児童センター	高平児童館	7月26日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.16	○	
					1m	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16		
287	南相馬市	児童館・児童センター	仲町児童館	7月26日	50cm	0.19	0.27	0.22	0.18	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○	
					1m	0.20	0.28	0.21	0.17	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16		
288	南相馬市	児童館・児童センター	橋本町児童センター	7月27日	50cm	0.25	0.31	0.15	0.17	0.30	0.29	0.37	0.20	0.29	0.29	0.29	○	
					1m	0.24	0.29	0.16	0.18	0.29	0.26	0.33	0.18	0.28	0.27	0.28		
289	南相馬市	児童館・児童センター	東町児童センター	7月26日	50cm	0.19	0.31	0.15	0.21	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.15	○	
					1m	0.19	0.30	0.13	0.20	0.10	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第4回)結果
(平成24年7月24日～平成24年7月30日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

—…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
290	南相馬市	その他	原町学園	7月27日	50cm	0.34	0.44	0.21	0.24	0.55	0.56	0.58	0.67	0.62	0.60	0.72	休園中	
					1m	0.32	0.43	0.19	0.23	0.56	0.56	0.56	0.61	0.60	0.58	0.68		
291	南相馬市	その他	のびっこらんど愛愛	7月27日	50cm	0.53	0.61	0.35	0.37	0.47	0.46	0.54	0.51	0.49	0.49	0.56		
					1m	0.48	0.56	0.34	0.42	0.45	0.41	0.48	0.46	0.46	0.45	0.54		
292	南相馬市	その他	あーす	7月26日	50cm	0.41		0.26		0.33	0.36	0.41	0.38	0.26	0.35		○ 新規調査のため、前回調査結果無し 休園中	
					1m	0.41		0.26		0.33	0.34	0.39	0.39	0.26	0.34			
293	南相馬市	その他	きつずサポート「かのん」	7月26日	50cm	0.13		0.12									— 新規調査のため、前回調査結果無し [園庭等] 無し	
					1m	0.12		0.12										
294	広野町	児童館・児童センター	広野町児童館	7月24日	50cm	0.26	0.40	0.18	0.49	0.13	0.14	0.16	0.15	0.16	0.15	0.61	○ 休園中	
					1m	0.24	0.39	0.19	0.47	0.14	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.57		
295	広野町	その他	のびっこらんど広野	7月24日	50cm	0.49	0.48	0.33	0.46								— 休園中 [園庭等] 無し	
					1m	0.42	0.45	0.31	0.41									
296	新地町	児童館・児童センター	新地町児童館	7月26日	50cm	0.14	0.26	0.09	0.14								— [園庭等] 無し	
					1m	0.13	0.25	0.10	0.14									
297	新地町	放課後児童クラブ	福田児童クラブ	7月26日	50cm	0.15	0.22	0.12	0.15								— [園庭等] 無し	

※ 「前回調査結果」とは、平成23年11月24日から11月30日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第3回)結果」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。