

福島県環境放射線モニタリング調査(都市公園等第7回)結果
(平成27年11月6日～11月26日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

No.	市町村	区分	公園等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	公園等における5地点(中央及び4隅)各平均値						第6回 調査結果 (平均値)	表土除去 実施状況	備考
						① 中央	②	③	④	⑤	平均値			
832	相馬市	街区公園	前沢目公園	11月20日	50cm	0.10	0.09	0.14	0.11	0.13	0.11	0.16	○	
					1m	0.10	0.09	0.14	0.11	0.11	0.11	0.16		
833	相馬市	街区公園	桜ヶ丘東公園	11月20日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.13		
834	相馬市	街区公園	桜ヶ丘公園	11月20日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.14	○	
					1m	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14		
835	相馬市	街区公園	高池前公園	11月20日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.11	○	
					1m	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.11		
836	相馬市	街区公園	川沼西公園	11月20日	50cm	0.07	0.11	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.11	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10		
837	相馬市	街区公園	高平公園	11月19日	50cm	0.06	0.08	0.10	0.09	0.12	0.09	0.14	○	
					1m	0.06	0.08	0.09	0.08	0.11	0.08	0.14		
838	相馬市	街区公園	坪ヶ迫東公園	11月19日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.11	0.09	0.12	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12		
839	相馬市	街区公園	刈敷田東公園	11月19日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.10		
840	相馬市	街区公園	刈敷田西公園	11月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.08	0.13	○	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.13		
841	相馬市	街区公園	沖ノ内公園	11月19日	50cm	0.12	0.09	0.15	0.08	0.14	0.12	0.16	○	
					1m	0.11	0.08	0.12	0.08	0.12	0.10	0.15		
842	相馬市	近隣公園	角田公園	11月19日	50cm	0.10	0.13	0.15	0.07	0.08	0.11	0.17	○	
					1m	0.08	0.13	0.14	0.07	0.08	0.10	0.17		
843	相馬市	総合公園	馬陵公園	11月20日	50cm	0.16	0.15	0.16	0.14	0.12	0.15	0.22	○	
					1m	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14	0.21		
844	相馬市	地区公園	大野台公園	11月19日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.17	○	
					1m	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.17		
845	相馬市	都市緑地	新町緑地	11月20日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	0.14	○	
					1m	0.07	0.10	0.07	0.09	0.11	0.09	0.14		
846	相馬市	都市緑地	塚ノ町緑地	11月20日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.16	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.15		

※「第6回調査結果」とは、平成26年10月31日から11月21日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(都市公園等第6回)」における調査結果。