

「原子力発電所の環境放射能測定結果」における空間線量率の変動グラフの訂正について


平成27年 2月17日  
東京電力(株)  
福島第二原子力発電所

「原子力発電所の環境放射能測定結果」の平成25年度第4四半期～平成26年度第2四半期におきまして、福島第二原子力発電所の「空間線量率の変動グラフ」に記載誤りがありましたので、以下の通り訂正致します。

1. 訂正内容

福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値を示した「空間線量率の変動グラフ(MP-1～MP-7)」におきまして、凡例に記載した単位の接頭語を、「n」とするべきところ「μ」としていました。但し、グラフのプロットに誤りはありません。

(例) 平成26年度第2四半期の福島第二原子力発電所MP-1



2. 訂正箇所

原子力発電所の環境放射能測定結果(平成25年度第4四半期) 50ページ～56ページ

原子力発電所の環境放射能測定結果(平成26年度第1四半期) 46ページ～52ページ

原子力発電所の環境放射能測定結果(平成26年度第2四半期) 46ページ～52ページ


3. 正誤表

原子力発電所の環境放射能測定結果(平成26年度第2四半期) 46ページにつきまして、正誤表を次項に示します。

他のページにつきましても、訂正箇所は同じであることから、正誤表の添付は省略させていただきます。

以上

誤



正

