

福島第一原子力発電所側溝放射線モニタにおける
警報発生について

平成27年 2月 22日
福島県原子力安全対策課

○ 現場確認

- 1 確認日時 平成27年 2月22日(日) 17時00分 ~ 19時00分
- 2 確認者 楢葉町駐在職員 1名
- 3 確認場所 側溝放射線モニタ近傍
- 4 確認内容 排水路状況
- 5 確認結果



1 排水路35m盤出口ゲート閉止状況



2 排水路雨水吸引状況



3 汲み上げ水のタンクへの移送作業状況



4 側溝放射線モニタ近傍サンプリング