

福島第一原子力発電所H4タンクエリア外周堰内における
雨水の基礎亀裂部への浸透について

平成27年3月10日

福島県原子力安全対策課

○ 現場確認

- 1 確認日時 平成27年3月10日(火) 10時00分 ~ 11時30分
- 2 確認者 楢葉町駐在職員 2名
- 3 確認場所 H4タンクエリア周辺
- 4 確認内容 H4タンクエリア外周堰内雨水の基礎亀裂部への浸透状況等
- 5 確認結果



1 内周堰内からの漏えいに関する止水状況



2 外周堰内側溝からの気泡発生状況



3 外周堰内側溝からの気泡発生状況



4 外周堰内側溝からの雨水回収状況



5 外周堰内側溝から内周堰内への雨水移送状況