


古殿町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年1月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=29 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=6 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=0.4 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=9 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.3 ha



屋根の表面線量率測定



除染実施状況

仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

仮置場 1ヶ所

※ 仮置場に保管されていた除去土壌等はパイロット輸送により全て中間貯蔵施設へ搬出されました。



仮置場 (搬出済み)



仮置場 (搬出済み)

古殿町の除染情報(古殿町のホームページにリンク)

- ・ 古殿町除染実施計画
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/jyosen/755>
- ・ 放射線量モニタリング等情報について
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/monitoring/>



古殿町役場