

### 8月の重点目標！

- 必要な案内標識が整備されているか。重複路線の案内表示は必要ないか。（利用者の立場で）
- 案内標識の文字のかすれ、汚れがないか。

#### 6月の補修作業実績 （重点目標：雑草や樹木の繁茂状況）

市町村名	穴ぼこ	落下物	枝切り	その他
新地町	1 箇所	2 箇所	0 箇所	0 箇所
相馬市	7 箇所	6 箇所	0 箇所	6 箇所
南相馬市	17 箇所	10 箇所	1 箇所	16 箇所
飯館村	12 箇所	2 箇所	0 箇所	4 箇所
合計	37 箇所	20 箇所	1 箇所	26 箇所

#### 樹木繁茂箇所の対応状況



路線名：日下石新沼線  
場所：相馬市馬場野地内




通行に支障となる枝、  
雑草等を伐採

#### パトロール員より一言

6月は繁茂した雑草、樹木の枝による見通し不良箇所や通行に支障となる箇所をパトロールにより点検し、伐採の必要な箇所の除草、伐木を進めてまいりました。

今後とも安全な通行の確保に努めてまいります。道路の異状を発見した際には、  
**相双建設事務所管理課 0244-26-1221**  
までご連絡をお願いします。



#### 【お願い】

交通事故等により県で管理するガードレールや縁石などの道路施設に破損があった場合は、**原因者の責任で復旧を行うこと**になります。このため、道路施設を破損してしまった時は、警察への届け出と共に、本人又は代理人（保険会社等）から速やかに相双建設事務所管理課までご連絡をお願いします。

相双建設事務所管理課

電話 0244-26-1221

（平日8時30分～17時15分それ以外の時間は道路緊急ダイヤル#9910へ）