

平成28年度第11回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
現地調査実施要領

平成29年 1 月 13日
福島県原子力発電所の廃炉
に関する安全監視協議会

1 目 的

福島第二原子力発電所において、平成28年11月に発生した地震後の対応状況等について確認する。

2 日 時

平成29年 1 月 13日（金）9時30分～12時45分

3 場 所

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所（双葉郡富岡町及び楡葉町）

4 出席者

- (1) 廃炉安全監視協議会構成員（専門委員、関係市町村、県危機管理部）
- (2) 東京電力ホールディングス株式会社（説明者）

5 調査内容

- (1) 地震後の対応状況について（3号機使用済燃料プール冷却停止、使用済燃料プール水漏れ公表遅れ）
- (2) 不適合の是正措置状況について（侵入監視機器の警報停止、不適切なケーブル敷設、送電線引留鉄構の保全計画に基づく点検未実施、労働安全衛生法に基づく届出不備）

以上

