県中浄化センター　敷地内　放射線量測定値

（公財）福島県下水道公社

No.	測定機種	ALOKA　TCS-172	放射線量［μSv/h］																	
	調査地点		1月4日（水）	1月10日（火）	1月16日（月）	1月23日（月）	1月30日（月）	2月6日（月）	2月13日（月）	2月20日（月）	2月27日（月）	3月6日（月）	3月13日（月）	3月22日（水）	3月29日（水）	4月3日（月）	4月10日（月）	4月18日（火）	4月24日（月）	5月1日（月）
			線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量
1－①	焼却灰等保管場　北		0.33	0.34	0.34	0.26	0.29	0.29	0.27	0.32	0.31	0.27	0.23	0.30	0.30	0.24	0.30	0.27	0.22	0.22
1－②	焼却灰等保管場　西		0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17
1－③	焼却灰等保管場　東		0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.33	0.32	0.32	0.28	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.27	0.29
1－④	焼却灰等保管場　南		0.19	0.17	0.18	0.17	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18
2－①	汚泥保管場（袋詰対応箇所）北		0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
2－②	汚泥保管場（袋詰対応箇所）西		0.44	0.41	0.26	0.27	0.38	0.41	0.31	0.42	0.40	0.43	0.29	0.31	0.37	0.42	0.39	0.37	0.37	0.39
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東																			
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東（新）		0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南																			
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南（新）		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
3－①	溶融スラグ・ダスト保管庫　北																			
3－①	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　北		0.18	0.15	0.15	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16
3－②	溶融スラグ・ダスト保管庫　東																			
3－②	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　東		0.15	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13
3－③	溶融スラグ・ダスト保管庫　西																			
3－③	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　西		0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14
3－④	溶融スラグ・ダスト保管庫　南																			
3－④	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　南		0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12
3－⑤	溶融施設入口																			
3－⑥	溶融スラグ第二保管庫　北		0.48	0.42	0.44	0.42	0.40	0.43	0.41	0.44	0.45	0.43	0.46	0.42	0.47	0.44	0.44	0.45	0.49	0.47
3－⑦	溶融スラグ第二保管庫　西		0.63	0.67	0.61	0.57	0.58	0.63	0.44	0.48	0.47	0.50	0.89	0.50	0.88	0.91	0.95	0.90	0.96	0.42
3－⑧	溶融スラグ第二保管庫　南		0.94	0.90	0.83	0.78	0.83	0.84	0.82	0.87	0.87	0.93	0.92	0.90	0.86	0.90	0.89	0.84	0.91	0.84
3－⑨	溶融スラグ第二保管庫　東		0.20	0.22	0.16	0.17	0.19	0.19	0.18	0.22	0.22	0.23	0.23	0.21	0.23	0.24	0.21	0.21	0.21	0.23
4	県中浄化センター正門前																			
調査時風向			西北西	北西	西	西	西北西	北西	西北西	西北西	北西	西北西	南南東	北西	北西	西北西	西北西	北西	南南東	西北西
天候			くもり	晴	くもり	くもり	くもり	晴	晴	くもり	晴れ	くもり	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり
調査開始時間			15:45	8:30	8:30	8:30	9:00	11:00	10:30	9:00	9:00	9:00	16:00	16:00	9:00	9:00	9:00	10:00	9:00	9:00
調査終了時間			16:30	9:15	9:15	9:15	9:30	11:30	11:00	9:30	9:30	9:30	16:30	16:30	9:30	9:30	9:30	10:30	9:30	9:30
調査者名（汚泥保管場測定者）			中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	本田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	本田・佐藤	本田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤
調査者名（溶融スラグ・ダスト保管庫測定者）			内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田

県中浄化センター　敷地内　放射線量測定値

（公財）福島県下水道公社

No.	測定機種	ALOKA　TCS-172	放射線量［μSv/h］																	
	調査地点		5月8日（月）	5月15日（月）	5月22日（月）	5月29日（月）	6月5日（月）	6月12日（月）	6月19日（月）	6月26日（月）	7月3日（月）	7月10日（月）	7月19日（火）	7月25日（火）	7月31日（月）	8月7日（月）	8月14日（月）	8月22日（月）	8月28日（月）	9月4日（月）
			線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量
1－①	焼却灰等保管場　北		0.24	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.13	0.13	0.14	0.13
1－②	焼却灰等保管場　西		0.17	0.14	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	0.16	0.17	0.14	0.14	0.16	0.15
1－③	焼却灰等保管場　東		0.29	0.28	0.27	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27	0.26
1－④	焼却灰等保管場　南		0.19	0.18	0.16	0.16	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17
2－①	汚泥保管場（袋詰対応箇所）北		0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
2－②	汚泥保管場（袋詰対応箇所）西		0.37	0.29	0.29	0.28	0.26	0.30	0.35	0.34	0.31	0.31	0.40	0.38	0.35	0.39	0.27	0.26	0.32	0.38
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東																			
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東（新）		0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南																			
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南（新）		0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10
3－①	溶融スラグ・ダスト保管庫　北																			
3－①	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　北		0.15	0.16	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
3－②	溶融スラグ・ダスト保管庫　東																			
3－②	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　東		0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11
3－③	溶融スラグ・ダスト保管庫　西																			
3－③	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　西		0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14
3－④	溶融スラグ・ダスト保管庫　南																			
3－④	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　南		0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
3－⑤	溶融施設入口																			
3－⑥	溶融スラグ第二保管庫　北		0.46	0.46	0.49	0.44	0.47	0.46	0.43	0.43	0.41	0.43	0.43	0.44	0.43	0.44	0.40	0.42	0.43	0.41
3－⑦	溶融スラグ第二保管庫　西		0.42	0.45	0.41	0.44	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.40	0.39	0.40	0.42	0.40	0.39	0.39	0.38	0.40
3－⑧	溶融スラグ第二保管庫　南		0.88	0.87	0.80	0.85	0.88	0.86	0.89	0.84	0.83	0.86	0.86	0.83	0.81	0.85	0.83	0.81	0.86	0.77
3－⑨	溶融スラグ第二保管庫　東		0.24	0.18	0.20	0.21	0.22	0.25	0.23	0.21	0.20	0.20	0.23	0.21	0.23	0.20	0.20	0.19	0.18	0.19
4	県中浄化センター正門前																			
調査時風向			西北西	北北東	南西	南	西北西	西北西	北北東	北西	南	南南西	南南東	北	西	南南東	北	南	西北西	南南西
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり
調査開始時間			9:00	9:00	14:00	10:15	13:30	8:45	16:00	14:00	15:30	10:00	9:00	9:00	9:30	16:30	16:30	9:30	9:30	9:30
調査終了時間			9:30	9:30	14:30	11:15	14:15	9:30	16:30	14:30	16:00	10:30	9:30	9:30	10:00	17:00	17:00	10:00	10:00	10:00
調査者名（汚泥保管場測定者）			中田・佐藤	本田・影山	中田・本田	中田・本田	中田・本田	中田・本田	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	本多・新開	中田・本田	中田・本田	中田・佐藤
調査者名（溶融スラグ・ダスト保管庫測定者）			内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田

県中浄化センター　敷地内　放射線量測定値

（公財）福島県下水道公社

2018/3/13 10:32

No.	測定機種	ALOKA TCS-172	放射線量［μSv/h］																	
	調査地点		9月11日（月）	9月19日（火）	9月25日（月）	10月2日（月）	10月10日（火）	10月17日（火）	10月24日（火）	10月30日（月）	11月6日（月）	11月16日（木）	11月20日（月）	11月27日（月）	12月4日（月）	12月11日（月）	12月19日（火）	12月26日（火）	1月5日（金）	1月9日（月）
			線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量
1－①	焼却灰等保管場　北		0.13	0.16	0.15	0.13	0.16	0.13	0.18	0.14	0.16	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13
1－②	焼却灰等保管場　西		0.14	0.15	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.19
1－③	焼却灰等保管場　東		0.25	0.26	0.27	0.27	0.25	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.27	0.26	0.28	0.25	0.27	0.25	0.28
1－④	焼却灰等保管場　南		0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	0.15
2－①	汚泥保管場（袋詰対応箇所）北		0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
2－②	汚泥保管場（袋詰対応箇所）西		0.26	0.37	0.32	0.26	0.36	0.28	0.34	0.28	0.35	0.32	0.32	0.31	0.29	0.31	0.29	0.30	0.27	0.29
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東																			
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東（新）		0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南																			
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南（新）		0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
3－①	溶融スラグ・ダスト保管庫　北																			
3－①	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　北		0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.19	0.17	0.15	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12
3－②	溶融スラグ・ダスト保管庫　東																			
3－②	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　東		0.12	0.10	0.11	0.13	0.14	0.11	0.14	0.12	0.11	0.14	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12
3－③	溶融スラグ・ダスト保管庫　西																			
3－③	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　西		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
3－④	溶融スラグ・ダスト保管庫　南																			
3－④	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　南		0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10
3－⑤	溶融施設入口																			
3－⑥	溶融スラグ第二保管庫　北		0.39	0.41	0.39	0.46	0.39	0.52	0.51	0.52	0.46	0.48	0.47	0.45	0.43	0.41	0.40	0.36	0.36	0.40
3－⑦	溶融スラグ第二保管庫　西		0.38	0.37	0.39	0.45	0.39	0.45	0.46	0.46	0.44	0.45	0.46	0.43	0.40	0.41	0.37	0.33	0.33	0.34
3－⑧	溶融スラグ第二保管庫　南		0.78	0.80	0.73	0.96	0.81	0.96	0.93	0.86	0.88	0.96	0.84	0.85	0.78	0.79	0.74	0.68	0.66	0.69
3－⑨	溶融スラグ第二保管庫　東		0.20	0.19	0.17	0.23	0.21	0.23	0.22	0.29	0.29	0.28	0.27	0.25	0.26	0.26	0.24	0.21	0.23	0.22
4	県中浄化センター正門前																			
調査時風向			南南東	北西	北西	南	西北西	西北西	南南西	西北西	南西	西北西	南南東	西北西	南東	西北西	西北西	西北西	北西	西
天候			くもり	晴れ	晴れ	くもり	くもり	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり
調査開始時間			10:30	9:30	10:00	14:30	13:00	16:00	11:00	11:30	11:30	11:30	10:00	10:00	10:00	9:30	15:30	11:30	11:30	11:30
調査終了時間			11:00	10:00	10:30	15:00	13:30	16:30	11:30	12:00	12:00	12:00	10:30	10:30	10:30	10:00	16:00	12:00	12:00	12:00
調査者名（汚泥保管場測定者）			影山・本田	中田・佐藤	中田・佐藤	影山・本田	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・新開	本田	中田・影山	中田・本田	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・本田	中田・本田	中田・佐藤	中田・本田
調査者名（溶融スラグ・ダスト保管庫測定者）			内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	澤田	澤田	澤田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田

県中浄化センター　敷地内　放射線量測定値

（公財）福島県下水道公社

2018/4/20 13:07

No.	測定機種	ALOKA TCS-172	放射線量［μSv/h］																	
	調査地点		1月15日（月）	1月22日（月）	1月29日（月）	2月5日（月）	2月15日（木）	2月19日（月）	2月26日（月）	3月6日（火）	3月12日（月）	3月19日（月）	3月26日（月）							
			線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量	線量
1－①	焼却灰等保管場　北		0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13							
1－②	焼却灰等保管場　西		0.17	0.19	0.16	0.16	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.17	0.18							
1－③	焼却灰等保管場　東		0.25	0.26	0.20	0.23	0.29	0.28	0.30	0.27	0.29	0.25	0.27							
1－④	焼却灰等保管場　南		0.16	0.16	0.16	0.14	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15							
2－①	汚泥保管場（袋詰対応箇所）北		0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11							
2－②	汚泥保管場（袋詰対応箇所）西		0.28	0.29	0.17	0.24	0.34	0.30	0.28	0.32	0.33	0.29	0.30							
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東																			
2－③	汚泥保管場（袋詰対応箇所）東（新）		0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.07	0.10	0.11	0.10							
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南																			
2－④	汚泥保管場（袋詰対応箇所）南（新）		0.09	0.09	0.09	0.08	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.09	0.09							
3－①	溶融スラグ・ダスト保管庫　北																			
3－①	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　北		0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.14							
3－②	溶融スラグ・ダスト保管庫　東																			
3－②	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　東		0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.13							
3－③	溶融スラグ・ダスト保管庫　西																			
3－③	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　西		0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.14							
3－④	溶融スラグ・ダスト保管庫　南																			
3－④	溶融スラグ・ダスト第一保管庫　南		0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10							
3－⑤	溶融施設入口																			
3－⑥	溶融スラグ第二保管庫　北		0.33	0.37	0.31	0.32	0.36	0.33	0.34	0.31	0.31	0.31	0.43							
3－⑦	溶融スラグ第二保管庫　西		0.34	0.36	0.31	0.31	0.35	0.31	0.32	0.31	0.30	0.31	0.42							
3－⑧	溶融スラグ第二保管庫　南		0.66	0.65	0.61	0.65	0.63	0.62	0.60	0.61	0.56	0.59	0.84							
3－⑨	溶融スラグ第二保管庫　東		0.21	0.21	0.19	0.21	0.24	0.19	0.20	0.19	0.20	0.17	0.26							
4	県中浄化センター正門前																			
調査時風向			南	北北東	西北西	西北西	西	北西	北	西北西	西北西	西北西	北西							
天候			晴れ	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	晴れ	くもり	晴れ							
調査開始時間			9:30	9:30	9:30	9:00	9:00	9:00	15:30	15:30	13:00	13:00	8:30							
調査終了時間			10:00	10:00	10:00	9:30	9:30	9:30	16:00	16:00	13:30	13:30	9:30							
調査者名（汚泥保管場測定者）			中田・本田	中田・本田	中田・佐藤	中田・佐藤	中田・本田	中田・佐藤	中田・本田	中田・本田	中田・本田	中田・本田	中田・本田							
調査者名（溶融スラグ・ダスト保管庫測定者）			内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田	内田							