

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年4月3日（火）
- 2 確認箇所
大型機器点検建屋
- 3 確認項目
大型機器除染設備の設置状況
- 4 確認結果の概要
大型機器除染設備は、フランジタンクの解体片に付着した汚染物質に研磨材を噴射して取り除くための設備であり、その設置状況を確認した。
 - ・大型機器点検建屋の中に大型機器除染設備が設置されていた。
 - ・建屋の中には、除染に伴い発生した粉じんによる爆発を防止するために使用する窒素タンク（2基）、ダストモニタが設置されていた。
- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。