

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年4月9日（月）

2 確認箇所

Fタンクエリア

3 確認項目

Fタンクエリアにおける浄化ユニット等の設置状況

4 確認結果の概要

Fタンクエリアにおいて、5・6号機滞留水の浄化ユニット及び中間タンクの設置工事等が行われていることから進捗状況を確認した。

- ・ 中間タンクの設置工事は前回確認時（平成30年1月4日）とほとんど変わっておらず、溶接型の中間タンク5基の据え付けが完了し、コンクリート堰が施工中の状況であった。（写真1）
- ・ 前回確認時に置いてあった仮置き資材は移動されていたが、浄化ユニットの設置工事は、まだ始まっていなかった。（写真2）



（写真1）



（写真2）

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。