

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月10日 (金)

2 確認箇所

- ・サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット
- ・5・6号放水口北側(海水採取地点)

3 確認項目

- (1) サブドレン処理水の排水状況
- (2) サブドレン処理水排水に伴う海水サンプリング状況

4 確認結果の概要

- (1) サブドレン処理水の排水状況について
サブドレン一時貯水タンクの排水が行われたことから、当該排水操作に立ち会い、水質が運用目標に適合していることが確認されたタンク(K)から、定められた手順により排水が行われたことを確認した。
 - ・排水開始後、配管経路等に漏えいなどの異常がなく、サブドレン処理水が排水されたことを確認した。(写真1)
- (2) サブドレン処理水排水に伴う海水サンプリング状況について
 - ・5・6号機放水口北側の海岸において、サンプリングが行われたことを確認した。(写真2)



(写真1)
今回使用した排水ライン(A系)



(写真2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。