

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 9月 4日 (火)

2 確認箇所

- ・ 1号機原子炉建屋上部、1・2号機排気筒(1・2号機開閉所から確認)
- ・ 2号機及び3号機遠隔操作室

3 確認項目

燃料取り出しに係る状況確認

4 確認結果の概要

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会による立入調査を実施した。



(写真1) 1号機原子炉建屋上部、
1・2号機排気筒



(写真2) 同上



(写真3) 2号機遠隔操作室



(写真4) 3号機遠隔操作室

※第64回廃炉安全監視協議会の開催結果についてはこちら

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。