

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 日時

平成30年10月30日（火）

2 確認箇所

一時保管エリアE1

3 確認項目

一時保管エリアE1における廃棄物の保管状況

4 確認結果の概要

今年8月の台風時、一時保管エリアP1で保管されていた土砂が降雨の影響で流出した事象があった。同様に屋外で廃棄物をシート養生等して保管している一時保管エリアE1について、廃棄物の飛散・流出防止対策の状況を確認した。

- ・当該エリアには、使用済保護衣等を収納した金属製コンテナ（写真1）や飛散しないようにシート養生された資材等（写真2）が保管されていた。
- ・なお、シートは風で飛ばないようにロープで固定されており、廃棄物等が飛散・流出している状況は認められなかった。



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真2-1)



(写真2-2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。