

状況確認の結果について

1 概要

実施日時	平成31年2月27日（水）	市町村	相馬市
------	---------------	-----	-----

2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 搬出物の状況 （保管状況）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 （車両表示、携行品、流出・飛散対策、 積込作業）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 （車両運行状況）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 荷下ろしの状況 （安全作業）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 現地の様子



輸送物の積込作業確認



同左



輸送車両の携行品確認



一般道路の輸送状況確認