

状況確認の結果について

1 概要

実施日時	令和元年9月26日（木）	市町村	南相馬市
------	--------------	-----	------

2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況 （保管状況）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 （車両表示、携行品、積込作業、 飛散・流出防止対策など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 （輸送経路、車両運行の状況など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 現地の様子



除去土壌等の積込作業確認



除去土壌等の飛散・流出防止対策



輸送車両携行品



中間貯蔵施設での荷下ろしの状況