

状況確認の結果について



1 概要

実施日時	令和元年9月30日（月）	市町村	西郷村
------	--------------	-----	-----

2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 （車両表示、携行品、積込作業、 飛散・流出防止対策など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 （輸送経路、車両運行の状況など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 現地の様子

	
除去土壌等の積込作業	除去土壌等の積込作業
	
除去土壌等の飛散・流出防止対策	輸送車両携行品