

状況確認の結果について

1 概要

| | | | |
|------|--------------|-----|-----|
| 実施日時 | 令和元年12月6日（金） | 市町村 | 浪江町 |
|------|--------------|-----|-----|

2 調査事項

| 調査事項 | 適 | 不適 | 特記事項 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------|
| ① 除去土壌等の保管状況 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ② 輸送車両の状況 （車両表示、携行品、積込作業、 飛散・流出防止対策など） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ③ 輸送経路の状況 （輸送経路、車両運行の状況など） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

3 現地の様子



除去土壌等の積込作業



輸送車両の携行品確認



除去土壌等の飛散・流出防止対策



一般道での車両運行状況